



Delco Remy




ಹೈ-ಪ್ರೆಸಚ್ ಮಾಡರಗಳು 100
 ರೌಂದ 145 ಅಂಪ್ಸ್, 12-ವೋಲ್ಟ್ 50
 ರೌಂದ 70 ಅಂಪ್ಸ್, 24-ವೋಲ್ಟ್

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು
 ದೋಷದ ಮತು ಮಧ್ಯಮ ಶರಣಿಯ ಆನ್-ಹೆದಾರ್ ಡೋಸಲ್ ಮತು
 ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು
 ಹೆದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಕ್ಷಮಿತು ನಾರ್ಮಾಣ
 ಭಾರವಾದ ಬೋಟ್ ಲೋಡ್ ಮತು ಕಂಪನಗಳನ್ನು ನುಭಾಯಿಸುತದ
 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರಗಿಗಳು

ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿನಿಯಾಸ
 ಹೈ-ಪ್ರೆಸಚ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸೀತುವಿ
 ಡಬಲ್-ಸೋಲ್ಡ್ ಸೂಜಿ ಬೇರಾಂಗ್ 25mm ಡ್ರೈವ್
 ಎಂಡ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಾಂಗ್
 ಸೆವೆಲ್ ಬರಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾರ್ಮಾಣ


ಅಂತರ್ನಾರ್ತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕ
 ಸಾಲ್ಡ್-ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
 ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಾಪಮಾನ-ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗಿದೆ
 ಕಡೆಮಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಡೆರಾ
 ಕಡೆಮಿ ಟರ್ನ್-ಆನ್ ವೇಗ
 ಸುಧಾರಿತ RFI ನಾಗರಕ
 ಲೋಡ್ ಡಂಪ್ ಪೆರೋಟಿಕ್ಷನ್ (12-ವೋಲ್ಟ್)



ವಿಶೇಷಣಗಳು ಗರಷ್ಠ
 ವೇಗ, ನಾರಂತರ: 10,000 rpm ಮಧ್ಯಂತರ: 12,000 rpm ಸುತವರಾದ
 ತಾಪಮಾನ ಮಿತಗಳು: -34°C ನಂದ +
 93°C (-30°F ನಂದ +200°F)

ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ವಯಾಪ್ತೆ: SAE J180 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
 ಧರ್ಮಿಯತೆ: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆಲದ
 ತಾರುಗುತೆ: ಪೆರದಕ್ಷಣಾಕಾರವಾಗೆ ಅಥವಾ
 ಅಪೆರದಕ್ಷಣಾಕಾರವಾಗೆ ತೂಕ: 6.46 ಕೆಜಿ (14.2 ಪೌಂಡ್.)


ಬೆರಜಿಂಗ್ ಸೆಸೆಟ್ ವೈರಾಂಗ್
 ಒಂದು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು-ತಂತೆ ವಿನಿಯಾಸ
 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೂಟ್ಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತವೆ
 ಐಜೆಟ್ "R" ಮತು/ಅಥವಾ "I" ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು



ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೈಪಿಡಿ

21-SI ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರಷ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್

ಪರಿಚಯ	1	ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್	8
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.....	2	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ	
ತತ್ವಗಳು	3	ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು	9
ದೋಷನಿವಾರಣೆ	4	ಘಟಕಗಳು	11
ವಯವಸ್ಥೆಗಳು	4	ಅಸೆಂಬ್ಲಿ	12
ಹೊಂದಿರುವ ವಯವಸ್ಥೆಗಳು	5	ಘಟಕಗಳು	12
ಹೊಂದಿರುವ ವಯವಸ್ಥೆಗಳು	6	ಘಟಕಗಳು	13
ಇಲಾಖೆ	6	ಅಸೆಂಬ್ಲಿ	17
ಪರಿಶೀಲನೆ	7	ಪರಿಶೀಲನೆ	18
ದರಣೆ	8	ಆರೋಹಣ	20
ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು	8	ವಿಶೇಷಣ	22
		ಭಾಗಗಳು	23



ಚಿತ್ರ 1. 21-SI ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್

ಪರಿಚಯ


21-SI ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಂತರ-ನಿರ್ಮಿತ ಡಯೋಡ್ ರಿಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೈ ಪಿಪಿಎಂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಯಾಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ DC ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 21-SI ಸರಣಿಯನ್ನು ಓವರ್-ಡ್ರೈವ್ ಸೇವೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೋಷ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಶರಣಿಯ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಫ್-ರೋಡ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೌಕರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

21-SI ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ (ಬಾಹ್ಯ ಫೇರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ) ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೌಕರ್ಮಾಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಷ್

10,000 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ rpm, 12,000 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ rpm ವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವೇಗಗಳು ಸಹ ಸಂವೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು -34°C ನಿಂದ +93°C (-30°F ನಿಂದ +200°F) ಆಗಿದೆ.

21-SI ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೌಕರ್ಮಾಣದ ಘನ ಘಟಕ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕವು ರೋಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾಂತಿ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂಲಕ ವಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿವಾಹಕ ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಯಿಸ್ಟರ್ ರೋಟರ್ ಮೂಲಕ ಬರಷ್ ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹುದುಗುತ್ತದೆ. 12-ವೋಲ್ಟ ವಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 13.8, 14.0, ಮತ್ತು 14.2 ವೋಲ್ಟಗಳ ನಾಮಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 24-ವೋಲ್ಟ ವಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 27.5 ವೋಲ್ಟಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ವಿಶೇಷ ಪಿಪಿಎಂ ಮಟ್ಟಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. 12-ವೋಲ್ಟ ವಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಪಿಪಿಎಂ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು 65 ಅಂಪಿಯರ್‌ಗಳಿಂದ 160 ಅಂಪಿಯರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. 24-ವೋಲ್ಟ ವಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಪಿಪಿಎಂ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು 50 ರಿಂದ 70 ಅಂಪಿಯರ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ವೇಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪಿಪಿಎಂಗಳ ಗಾರ್ಷ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ 2 ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ನೌಕರ್ಮಾಣ 21-SI ಮಾದರಿಗಳ ಪಿಪಿಎಂ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 1-800-DRA-0222 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.




ಚಿತ್ರ 2. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪಿಪಿಎಂ vs ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ RPM

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು


21-51 ಹೆವೆ ಡೇಯೂಟ್ ಬರ್ಷ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ 1-ವೈರ್, 2-ವೈರ್ ಅಥವಾ 3-ವೈರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೈರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳು ಅವಿರತದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೋಡ್ ವೈರ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಕಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಲಮ್ ಅಪ್‌ಲೋಶನ್‌ಗಳು ಪರಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರ ಗೇರಾಂಡ್ ಲೋಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಒನ್-ವೈರ್ ಪರಕರಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ("BAT") ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಯಾಟರ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಯಾಟರ್ ಖುಣಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ನೋಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾರ್ತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 3 ನೋಡಿ). "R" ಮತ್ತು/ಅಥವಾ "I" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.




ಚಿತ್ರ 3. ಮೂಲ ಒನ್-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಎರಡು-ತಂತಿ ಪರಕರಕ್ಕೆ ಬರ್ಯಾಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ಗೆ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅವಿರತ ವಸ್ತುಗಳ ನೋಡ ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 4 ನೋಡಿ). ಈ ಹೆಚ್ಚುವರ ಲೋಡ್ ಇನ್‌ನಾಷನ್ ಸ್ವಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಚಕ ಬಿಳುಪು ಮೂಲಕ (ಅಥವಾ ಅವಿರತ ಪರಕರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು 10-50 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಯೋಡ್) ಪರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಿರತ "I" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.




ಚಿತ್ರ 4. ಮೂಲ ಎರಡು-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

3-ವೈರ್ ಪರಕರಕ್ಕೆ ಬರ್ಯಾಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ಗೆ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗೇರಾಂಡ್ ಪಾತ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 5 ನೋಡಿ). ಮೂದಲನೆಯದು, ನಿಯಂತ್ರಕ #1 ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ, 10 ರಿಂದ 50 ಓಮ್‌ಗಳ ಒಟ್‌ಟಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪರತೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಿಚ್‌ಡ್ ಬರ್ಯಾಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್/ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು, ನಿಯಂತ್ರಕ #2 ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಸೆಟ್‌ಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. "R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.



ಚಿತ್ರ 5. ಮೂಲ ಮೂರು-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಚಿತ್ರ 6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 21-51 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್‌ಲೋಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್ 1/4", 5/16", ಅಥವಾ 1/8" (ಮಿಟ್ರಿಕ್) ಗಾತ್ರದ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3-ವೈರ್ ಸೌಸೆಟ್‌ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬೋಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರ್ಯಾಯಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಯಾಯಕ 1870921 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 6. 21-51 ವೈರಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು 21-51 ಸರಣಿಯ

ಐಚ್ಛಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, "R" (ರೋಲಿ) ಮತ್ತು "I" (ಸೂಚಕ ಬಿಳುಪು) ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗೇರಾಂಡ್ ಲೋಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ರೋಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು BAT ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ಅಪರಿದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೆ R ಅನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ BAT ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ಪರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೋಬ್‌ನಿಂದ "ರೋಲಿ" ಎಂದು ಲೋಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಿ ಘಟಕದಲ್ಲೂ, ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ-ಆನ್ ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಸೂಚಕ, ADLO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು,

ಟ್ರಾನ್ಸೋರ್ಮೇಟರ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹದೇ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರ್ತಕ r_{pm} ನ 6 ಪಟ್ಟು ಅವರ್ತನದಲ್ಲೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

"1" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು BAT ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ಪರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಎರಕದಿಳಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗೆ ಅಂತರಾಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚಕ ಬಿಳಿನನ್ನು ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನ "ಧನಾತ್ಮಕ" ಬದಿ ಮತ್ತು ಸೂಚಕ ಬಿಳಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಡುವೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗಲೇಲಾ ಬಿಳು ಅನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರ್ತಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಟಿಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಳು ಅನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

R ಮತ್ತು 1 ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು ಥರೈಡ್ (10- 24 ಅಥವಾ $m4$) ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಪರಕಾರಗಳಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿವೆ.


ಸೋಲ್ ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ (SRE) ಫೋರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಥರೈಡ್ ಮಾಡಿದ $1/4$ " ಅಥವಾ $5/16$ " ರಂಧ್ರವನ್ನು ಗೆರಂಡ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗೆರಂಡ್ ಮಾರ್ಗವು ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಅನ್‌ವಯಿಕೆಗಳು ಅವರ್ತಕದ SRE ಹೆಸರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೇ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ತೇವದ ಪ್ರಸರದಲ್ಲೇ ಅವರ್ತಕವನ್ನು ಪರಿವೇಶಿಸುವ ವಾಯುಗಮ್ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಡೆಮೆ ಮಾಡಲು ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಕರು ಅಂತಹ ಗುಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ ರಂಧ್ರದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಗುಣಿಯನ್ನು ಅವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಘಟಕದ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಲೇ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವಗಳು


ಅವರ್ತಕವು ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಸ್ಟೆಪ್‌ಡೌನ್ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕವು ರೋಟರಿನಲ್ಲೇರುವ ಕಾಂಟೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಪ್‌ಪುಟ್ (BAT) ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ್ತಕವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗೆರಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರಿಸಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪರಿವಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರ್ತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗೆರಂಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿ.

ಅವರ್ತಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ರಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 7 (ಒಂದು-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 8 (ಮೂರು-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು) ನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ್ತಕ ರೋಟರ್ ತೆರಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ರೋಟರ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂಟೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಾಂಡಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರೋಪಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಟರ್ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾರೋಪಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಟರ್‌ಟ್-ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು ರೋಟರಿನಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಕಾಂಟೇಯತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 3-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, #1 ನಿಯಂತ್ರಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿವೇಶಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾಹದಿಂದ ರೋಟರ್ ಕಾಂಟೇಯತೆಯನ್ನು ಸೆಟರ್‌ಟ್-ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರೋಟರ್ ವಾಂಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಟೇಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, 3-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಡೆಮೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ ವೇಗವನ್ನು (r_{pm}) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ,



- 1 ನಿಯಂತ್ರಕ
- 2 ರೋಟರ್ (ಕ್ಷೇತ್ರ)
- 3 ಕುಂಚಿಗಳು
- 4 ಸೆಟ್
- 5 ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್
- 6 ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸೆಟ್
- 7 ಕೆಪಾಸಿಟರ್

ಚಿತ್ರ 7. ಒನ್-ವೈರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇಮ್‌ಯಾಟಿಕ್



- 1 ನಿಯಂತ್ರಕ
- 2 ರೋಟರ್ (ಕ್ಷೇತ್ರ)
- 3 ಕುಂಚಿಗಳು
- 4 ಸೆಟ್
- 5 ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್
- 6 ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸೆಟ್
- 7 ಕೆಪಾಸಿಟರ್

ಚಿತ್ರ 8. ಮೂರು-ತಂತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇಮ್‌ಯಾಟಿಕ್

ವೇಗ ಮತ್ತು ಟಿಪ್‌ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾಹವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಯಾಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆದಾಗಿ, ಅವರ್ತಕವು ಸೆಟ್‌ಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಜಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೈರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೂಚಕ ಬಿಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವೈರಿಂಗ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತೆಯೇ ಸೂಚಕ ಬಿಳಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಳು ಅನ್‌ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್‌ಗಳಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಇರುವಾಗ, ನಿಯಂತ್ರಕವು ರೋಟರ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇಪಕ ಪರಿವಾಹವನ್ನು ಅನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರತಕ ವೇಗ (rpm), ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ತಲುಪಿದಾಗ, ನಿಯಂತ್ರಕವು ಕ್ಷೇಪಕ ಪರಿವಾಹವನ್ನು ಅಭಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇಪಕ ಪರಿವಾಹವನ್ನು ಅಭಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇಪಕವು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರತಕ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಳುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಕ್ಷೇಪಕ ಪರಿವಾಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇಪಕವನ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕದ ಈ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಕವು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇಪಕ ಪರಿವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಾರ್‌ಡ್‌ವೆಟ್ ವೇಗ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಅವರತಕದ ಗರ್ಷಕ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋಲ್ ಅನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸೂಚಕ ಬೀಳು "ಆಫ್" ಆಗಿದರೆ, ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಅನಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೀಳು ಬಲಬೀಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೋರಗಿ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಮೀಟರ್ ರೇಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ರೋಟರ್‌ನೇಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಿ (ಚಿತ್ರ 9 ಮತ್ತು 10 ನೋಡಿ.)

ಎ. ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು -

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು:

- ಬೋಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೇಜ್
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸೂಚಕ


ಒಂದು-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರತಕದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 3-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲೇ) ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗೆರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

- ಕಳಪೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್‌ಸ, ಓಪನ್‌ಗಳು, ಗೆರಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
- ಸರಿಯಾದ ಟೆನ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ತಯಾರಕರ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕಡ್ಡಾಯ ಇದ್ದರೆ, ತಯಾರಕರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಕರ ರೇಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಟರ್‌ನೇಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೋಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಳುದಿರುವ ಉತ್ತಮ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಟರಬಲ್‌ಸೆಟಿಂಗ್

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೂಚಕ ಬೀಳು "ಆನ್" ಆಗುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 9. ಒನ್-ವೈರ್ ಸೆಟ್‌ಪಿಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಿರೀಕ್ಷೆ

6008-1 ನೋಟ

- ಜಂಪರ್ ಲೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್‌ಮ ಲೈಟ್ ನಡುವಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್‌ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್‌ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ತೆರೆದಿರಬಹುದು. (ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಬಿಳಕನು ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್‌ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಇತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೆರೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

ಗಮನಿಸಿ: 5-ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಉದ್ದೇಶ, ಜಂಪರ್ ಲೇಡ್ ಆನ್‌ನು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಬಹುದು. ಜಂಪರ್ ಲೇಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆನ್‌ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್‌ಮ ಮತ್‌ಮ ಪರಿವರಿಸಿ.

4. ಸೂಚಕ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್‌ಮ ಕೇ ಸ್ವಿಚ್ "ಆಫ್" ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.

- ಸೂಚಕ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಕು ಮತ್‌ಮ ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್ ನಡುವಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್‌ಮ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್‌ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

- ಸೂಚಕ ದೀಪ ಆರ್‌ಪೀದರ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಬರ್‌ಡೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯುಟಿ ರೆಪೇರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆವೆರ್‌ನಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಬರ್‌ಡೇಜ್ ಆನ್‌ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ಸೌ. ಸೂಚಕ ಬಿಳಕು ಇಲದ ಅಥವಾ ಸೂಚಕ ಬಿಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು -

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು:

ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್

1. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಡೆಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೂಚಕ ಬಿಳಕು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೌಸಿಟಮ್ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಕಡೆಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ:

ಎಂಜಿನ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯುಕ್ತ ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಆನ್‌ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್.

ಎಂಜಿನ್ ಆನ್‌ನು ಪರಾರಂಭಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಆನ್‌ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

- ಬ್ಯಾಟರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ರೇಡ್‌ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ರೇಡ್‌ಲೈಟ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ (ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ತಪ್ಪಾದ ರೇಡ್‌ಲೈಟ್ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್‌ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

- ಎಂಜಿನ್ ನೆಲ್‌ನಿರವಾಗ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾದ ಓದುವಿಕೆಗಿಂತ ಕಡೆಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವೈಭಾಗಿಕ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

- ಎಂಜಿನ್ ನೆಲ್‌ನಿರವಾಗ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಓದುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅವರತಕ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ರೇಡ್‌ಲೈಟ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೈಭಾಗಿಕ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

2. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ (ಅತಿಯಾದ ನೆಲ್‌ನು ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೇವರಗಳಿಂದ ಎಲಿಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ), ಶಿಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಸಿಟಮ್ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬರ್‌ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯುಕ್ತ ಉಪಕರಣಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡೆಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೌಸಿಟಮ್ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ:

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಎಂಜಿನ್ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್‌ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯುಕ್ತ ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಆನ್‌ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ. 3-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೇಡ್ ಆನ್‌ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ (ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್ #2 ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್‌ಮ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೆಧಾನವಾಗಿ ತೆರೆಯಿರಿ.

12-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ, ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು, ಸುಮಾರು 13.5 - 14.5 ವೋಲ್ಟಗಳು ಮತ್‌ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ವೋಲ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. 24-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ, ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸುಮಾರು 27 - 28 ವೋಲ್ಟಗಳು ಮತ್‌ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 31 ವೋಲ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.

- ಒನ್-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 15 ವೋಲ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ (24-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 31 ವೋಲ್ಟಗಳು), ಯುಟಿ ರೆಪೇರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆವೆರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್‌ಮ ಶಾರ್ಟ್‌ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಆನ್‌ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

- 3-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 15 ವೋಲ್ಟಗಳಿಗಿಂತ (24-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 31 ವೋಲ್ಟಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೆಲ್‌ನಿರವಾಗ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೇಡ್ ಆನ್‌ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್‌ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೇಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಕು ಬಿಳಕುಗೊಳಿಸಿ. ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಯುಟಿ ರೆಪೇರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆವೆರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್‌ಮ ಶಾರ್ಟ್‌ನಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯ ಆನ್‌ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಡೌ. ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇಲ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು:

ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಜಂಪರ್ ಲೇಡ್ (18 ಗೇಯಾ. ನೆಮ್‌ಪ; ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ)

ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್‌ನು ಆರಂಭಿಕ ಆನ್ ಮಾಡಲು 21-^{SI} ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವೈಭಾಗಿಕವನ್ನು ನೋಡಿ). ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಮತ್‌ಮ ಸೌಸಿಟಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು "ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ" ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್‌ಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಎಂದು ನೆಲ್‌ನಿರವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ:

1. 3-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ ಹಾರ್‌ನಿರ ಕನಿಷ್ಠವೆನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್‌ಮ ಕೇ ಸ್ವಿಚ್ "ರನ್" ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು (ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಲೇ), ಹಾರ್‌ನಿರವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು 1 ಮತ್‌ಮ 2 ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಆನ್‌ನು ಓದಬೇಕು. ಸೌ ಇದ್ದರೆ, ಹಂತ 4 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರತಕ ಆನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್‌ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

2. "1 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲದ ಒನ್-ವೈರ್ ಸೌಸಿಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ, ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗಲು "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಮತ್‌ಮ ರೋಟರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಂಪೋಯೆಟ್ ವೆವೆರ್. "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್‌ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

ಅವರತಕ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಂಪೋಯೆಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರತಕ "H" ಅಥವಾ "BELL" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು, ಹಂತ 4 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಅವರತಕ "H" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊಂದಿರದರೆ, ಅವಿಶೇಷವನ್ನು ಅವರತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದೆಯೇ ರೋಟರ್ ಆನ್‌ನು ಮರು ಕಾಂಪೋಯೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ರೋಟರ್ ಅನ್ವಯ ಮರುಕಾಂತ್ಯೇಯಗೊಳಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. BAT ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೇಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಿಗೆ. "R" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆಗೊಳಿಸಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾನ್‌ಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "R" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಜಂಪರ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ವಯ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿವಾಹವನ್ನು ರೋಟರ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತ್ಯೇಯತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. "R" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನಿಸ್ ಅನ್ವಯ ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಂತರ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅನ್ವಯ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ.


- "R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒನ್-ವೈರ್‌ಡ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ, ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚಕ ಬಿಳಿ ಪರಿವಾಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂತ್ಯೇಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ನೋಲ್‌ನ ಮತ್ತೆ ಕೇ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯೆಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ. "R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೂಚಕ ದೀಪ್ ಅನ್ವಯ ಆಗಿರುವಾಗ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು "R" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ನಿಸ್ ವೈರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ, ಹಂತ 4 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣಕಾರಕ "R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ಬಲ್ಬ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು). ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
- ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅನ್ವಯ ಅಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಹಂತ 1, 2, ಅಥವಾ 3), ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

ಇ. ರೋಟರ್ ಮಾಡಲಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ

ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಮೀಟರ್
ಆಮ್‌ಮೀಟರ್ (ಆವರ್ತಕ ರೋಟಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಆಂಪಿಯರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈಲ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಖಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೋಬಲ್ಡ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಗುಯವಾಗಬಹುದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉಪಕರಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಡುವಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು.

- ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಹುಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ 11 ಅನ್ವಯ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್-ಅಪ್ ("ಕಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಯ") ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮ್‌ಮೀಟರ್ ಅನ್ವಯ ಬಳಸಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಲಂಪ್ ಅನ್ವಯ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಂತ 4 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಸರಣಿ ಆಮ್‌ಮೀಟರ್ ಅನ್ವಯ ಬಳಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಖಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೋಬಲ್ಡ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆಗೊಳಿಸಿ.
- ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್‌ಮೀಟರ್ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
- ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಖಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೋಬಲ್ಡ್ ಅನ್ವಯ ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಸೂಚನೆ: 24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು 12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈಲ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ. 12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 11. ರೋಟಿಂಗ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ, ಬಯಾಟರಿಯಾದ್ಯಂತ ಇಂಗಾಲದ ರಾಶಿಯ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.

ಪರೆಯಾಯಕ ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿ

5. ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಮೀಟರ್ ನೆಗಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಗೆರೆಂಡ್‌ನಿಗಿಂತ ನೆಗಿಟಿವ್ ಬಯಾಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೋಲನಗಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮೀಟರ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ.

ಎಚ್‌ಜೆಆರ್: ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಯಾಟರಿಯಿಂದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಕೋಬಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದರೆ, ಉಪಕರಣವು ಚರಮವನ್ನು ಸುಡುವಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು.

6. ಬಯಾಟರ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಹು-ಬಯಾಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಬಯಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಬಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ ಧನಾತ್ಮಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶೋಲಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

7. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್‌ಪ್ ವೈಯುತ್ ಲೋಡ್‌ಗಳ ಅಥವಾ ಅಗಿರುವಾಗ, ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (V_{nom}) ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ.

ಸರಿಯಾದ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಮಾನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಂತರ್ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸೇವಾ ಭಾಗಗಳ ಕ್ರಿಯಾಟಲಾಗನಲ್ ಡಿಲ್‌ಲಿ ರಿಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿ.

8. ಬಯಾಟರಿಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಮೆಂಟಂ ಪ್ರಶೋಲಿಸಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದಿನ ಓದುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ 12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 15 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು (24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 31 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು).

ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಓದುವಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಓದುವಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ (ಹಂತ 6), ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇಲ್ಲವು ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಥರ್ಮಲ್ ಲಾಕ್‌ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- 12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆ 15 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ (24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 31 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು), ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿ.

ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾರ್ಡ್‌ಪಾಟ್‌ನಿಂದ ಟಾರ್ಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

9. ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಟರ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆ (24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 25 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು) ಅಮೋನೀಟರನಲ್ ಗಾಜ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹೊಂದಿಸಿ. ಗಾಜ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ.

ಬೀರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ರೋಟೇಷಿಯಮ್ ಅವರತಕ ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಅವರತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಅವರತಕವು ಇನ್ನೂ ಗಾಜ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವರತಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಯಾಟರ್ ನೆಗಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವಿನ ನೆಲದ ಸರ್ಕ್ಯೂಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆರಾಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಡಿ.

ಡಿಸ್‌ಅಸೆಂಬಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕಗಳು

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೀಕ್‌ಷಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು:

- ಓಮ್‌ಮೀಟರ್
- 110-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೀಕ್‌ಷಾ ದೀಪ (ಐಚ್ಛಿಕ)

ಗಾಜ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂಡ್ (DE) ಫೋರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ನ 15 ಅಂಪಿಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಕೈಪಿಡಿ ವೈಶೇಷಗಳ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆರಾಪ್ 12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 0.25 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು (24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 0.5 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ).

ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಲವು ಎಂಜಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವರತಕಗಳಲ್ಲಿ, 1.5_{DE} ಕೆಪಾಸಿಟರ್ (DRA 1985444) ಅನ್ನು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3/8" ಉದ್ದದ 10-24 ನೆವಿಯು ಟ್ಯಾಪ್‌ಗಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್‌ಅಸೆಂಬಲಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ (DRA 1985444) ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಪರೆಯಾಯಕ

- 12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಯಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆರಾಪ್ 0.25 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ (24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 0.5 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು), ಎಲ್ಲಾ ಗೆರೆಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಯಿಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆರಾಪ್ ಅನ್ನು ಸರಿಸುರಿಸಿದರೆ, ಅನುಚಿತ ಗಾತ್ರದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶೋಲನ ಪ್ರಶೋಲನಗಳಿಗಾಗಿ ಗೆರೆಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಯಿಟ್ ಕೋಬಲ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶೋಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸರಿಸುರಿಸಿ.


1. ದುರಸ್ತಿಯ ನಂತರ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಸೆಟ್ ಲೋಡ್ (SRE) ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂಡ್ (DE) ಫೋರಮ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಜೋಡಣೆ ಗುರುತು ಇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 12).

- ರೇಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ 15 ಅಂಪಿಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರತಕವು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಾರಣಕಾರಿ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ.

2. 4 ಥರೂ ಬೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

- ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಿಂತ 15 ಅಂಪಿಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಅವರತಕ.


3. SRE ಹೌಸಿಂಗ್ (ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ) ನಂದ DE ಫೋರಮ್ (ರೆಟಿಟರ್ ಜೋಡಣೆ) ಅನ್ನು ಬೇರೆಪಡಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಕ್ರೂನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ ಸೆಟ್‌ನ ಅಂಪಿಸ್‌ನಿಂದ DE ಫೋರಮ್ ಅನ್ನು ಎಚ್‌ಜೆಆರ್‌ನಿಂದ ಇಣಕಿ ನೋಡಿ (ಚಿತ್ರ 13). ಬೇರೆಪಟ್ಟಿ ನಂತರ, ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಘಟಕದ ಒಳಗೆ SRE ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಟೀಪ್ ಇರಿಸಿ.



1 ಎಸೆಆರ್‌ಇ ಹೌಸಿಂಗ್
2 ಸ್ಟೇಟರ್
3 ರೋಟರ್

6011-1 ಪರಿಚಯ


ಚಿತ್ರ 12. ಮರುಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು



1 ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 2
ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೇಟರ್
ಸ್ಟೇಟರ್ 4 ರೋಟಾರಿಯಲ್
ಬರಷ್ ನಟ್ಸ್
(3 ಸ್ಕ್ರೂಗಳು.)

6013-1 ಪರಿಚಯ


ಚಿತ್ರ 14. ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು



1 ಧರ್ಮ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು (4ಪೀ.)
2 ಫ್ರೇಮ್ (ರೋಟಾರಿಯಲ್‌ನಿಂದ)
3 ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಿಂದ 4 ಸ್ಟೇಟರ್
ಹೌಸಿಂಗ್ (ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಿಂದ)

6012-1 ಪರಿಚಯ

ಚಿತ್ರ 13. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ನ ಡಿಸ್‌ಅಸೆಂಬ್ಲಿ



ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಬ್ಲಾಕ್

1 ಸ್ಟೇಟರ್ ಲೇಡ್ಸ್
2 ಸ್ಟೇಟರ್ ಲೇಡ್ಸ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳು

6014-1 ಪರಿಚಯ

ಚಿತ್ರ 15. ಸ್ಟೇಟರ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸ್ಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಗಳು

- ಸದರಿವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಪರ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಯಾವುದೂ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
- ಸ್ಟೇಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡತಗಳನ್ನು 3 ರೋಟಾರಿಯಲ್ ಬರಷ್ ನಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ (ಚಿತ್ರ 14).

- ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಗಾಢವಾದ, ಸುಟ್ಟ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಫಿಟ್‌ನ ಒಳಗಿಂದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ - ವೈಂಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಸುಟ್ಟನೋಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವೈಂಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಏಕರೂಪದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಲೇಪನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಕೆಲವು ವೈಂಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇತರವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಾರ್ಟ್, ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಗೆರಾಂಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ವೌಡ್‌ಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟನೋಟವಿದ್ದರೆ, ವಾರ್ನಿಷ್ ಲೇಪನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಹುರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

- ಸ್ಟೇಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್‌ಟರ್ ಅಥವಾ 110-ವೋಲ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ದೀಪನವನ್ನು ಬಳಸಿ (ಚಿತ್ರ 15). ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟರ್ ಲೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟರ್ ಲೇಡ್‌ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನೇರತರತೆ ಇರಬಾರದು.
 - ನೇರತರತೆ ಇದ್ದರೆ, ವೌಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಟೇಟರ್.
 - ಯಾವುದೇ ನೇರತರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟರ್ ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಡೀಲಿಟಾ ಸ್ಟೇಟರ್ ವೌಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಪಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನ 15 ಅಂಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಓಪನ್

8. ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊವರ್‌ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಡ್ ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್‌ನ ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರ 16). ^{SEE} ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊವರ್‌ನು ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಡಯೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲು "ಓಮ್‌ಮೀಟರ್" ಅನ್ವಯ ನಾರ್‌ದೋಷಪಡಿಸಲಾಗಿದೆದ್ದೂ, "ಡೆಜಿಟಲ್ ಪರಕಾರ" ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ "ಡಯೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳು" ಸೆಟ್‌ನ ಅನ್ವಯ ಬಳಸಬೇಡಿ.

9. ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊವರ್‌ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ (ಚಿತ್ರ 16). ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಸೆಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಖುಣಾತ್ಮಕ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ವಯ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬರ್ಡ್‌ಜ್ ಸೆಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ ನೋಡಲಾಗುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ವಯ ಬಳಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರೇಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ನೋಡಲಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಡಿ. ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಮ್ಮುವಾಗ ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ರೇಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಡಿ.

- ಎಲ್ಲಾ ರೇಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊ ಒಳಗೊಳಿಯದು.

- ಯಾವುದೇ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊವರ್‌ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

10. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬರ್ಡ್‌ಜ್ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ (ಚಿತ್ರ 17).

^{SEE} ಚಿತ್ರ 16 ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.


6 ಡಯೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:

ಗ್ರೇಂಡ್ ಹೋಟ್ ಸೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಖುಣಾತ್ಮಕ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ವಯ ಇರಿಸಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಅನ್ವಯ ದೃಢವಾಗಿ 3 ಥರೇಡ್ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಲೋಹದ ಡಯೋಡ್ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಲೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ 3 ರೇಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಡಿ. ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರಣಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ 3 ಹೋಟ್ ರೇಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ನೋಡಲಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಡಿ.


ಗ್ರೇಂಡ್ ಹೋಟ್ ಸೌಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಡ್ (ಧನಾತ್ಮಕ) ಹೋಟ್ ಸೌಂಟ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಪುನರಾವರಣಿಸಿ. ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಡ್ ಹೋಟ್ ಸೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಲೇಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ 3 ರೇಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ನೋಡಲಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಡಿ. ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರಣಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ 3 ಹೋಟ್ ರೇಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ತೆರೆದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಡಿ.

- ಎಲ್ಲಾ ವಾಚನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸೇತುವೆ ಒಳಗೊಳಿಯದು.


- ಯಾವುದೇ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ತೆರೆದ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ವಯ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬರ್ಡ್‌ಜ್ ಅನ್ವಯ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಬರ್ಡ್‌ಜ್ ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ^{SEE} ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊವರ್ ನೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ, ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ " " (ರೇಲಿ) ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊವರ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ (ಬಳಸಿದರೆ) ಒಳಗಿನ, ಎರಡು ಬರ್ಡ್‌ಜ್ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಡ್ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್‌ನ ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ^{SEE} ಹೊಸಿಂಗ್ ನಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬರ್ಡ್‌ಜ್ (ಚಿತ್ರ 18).



ಚಿತ್ರ 16. ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೊವರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ



ಚಿತ್ರ 17. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸೇತುವೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ



ಚಿತ್ರ 18. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

11. ಬರಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಸರವೆಸೆ ಬರಷ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 19). ಬರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರಷ್ ಪಾನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಅಟ್‌ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಕರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ನಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (ಬಳಸಿದರೆ). ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ "ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನಿಷ್ಠ" (ಬಳಸಿದರೆ) ಸರಿಸಲು "ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ್ ಒಳಗೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬರಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪಾವ್ಟೋಟ್ ಸ್ಕರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಡಯೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ "ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನಿಷ್ಠ"ನಿಂದ ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ವಯ ಬಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಬರಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಕೊಡುತ್ತಾ.


12. ಅತಿಯಾದ ಸವಿತ, ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಇತರಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರಷ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಸೇಸದ ತಂತಿಗಳ ರೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಸದ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ; ಬರಷ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಲೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬರಷ್ ಪಾನ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (ಚಿತ್ರ 19). ಬರಷ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್ ಅನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಟ್‌ವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿರಳುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಪಡಿಸಲು ಬರಷ್ ಲೇಡ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸವಲ್ ಪ ಕಡುಮದು

13. ಉಳಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜೋಡಿಸುವ (ನೋಡ) ಸ್ಕರೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಸಿ- ಪರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.


14. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಟೀಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (ಹಂತ 3 ನೋಡಿ) ಮತ್ತು ಸಿ ಹಿಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬೇರೊಂದುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗೇಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಬೇರೊಂದು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸಿ ಹಿಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬರಷ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗ ಬರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಸಿ ಹಿಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸವಲ್ ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ಹಿಸಿಂಗ್‌ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ (ಚಿತ್ರ 20). ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಬೇರೊಂದು ಮೇಲೆ ಟೀಪ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.

ದೊ ಫೋರೇಮ್ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು


15. ರೋಟರ್ ಕ್ಷೇಪ್ ಪರತರೋಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ರೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸ್ಕರೂ ರಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 21). ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಜದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ವಾಶೀಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ, ಒಂದು ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕರೂ ರಿಂಗ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ರೋಟರ್ ಫೋರೇಮ್ ಅಥವಾ ಶಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೇರಾಂಡಿಡ್ ಫೋರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಫೋರೇಡ್ ಗೇರಾಂಡಿಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಓಮ್‌ಮೀಟರ್ ಅನಂತವಾಗಿರಬೇಕು (ತೆರಿದಿರಬೇಕು). ಫೋರೇಡ್ ರಿಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಶೀಷಣಗಳ ಹೊರಗಿಂದ ಅಥವಾ ಫೋರೇಡ್ ಗೇರಾಂಡಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಿಸಿದಂತೆ ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 19. ಬರಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿಸ್‌ಅಸೆಂಬ್ಲಿ



ಚಿತ್ರ 20. ಸಿ ಬೇರೊಂದು ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು



ಚಿತ್ರ 21. ರೋಟರ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

16. ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೇರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿನ್ ರೋಟರ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತುರುಗುಮದನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗೇಸ್ ಸೋಸಬೇಡ. ಚಲನೆಯು ಒರಟಾಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆಯೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಫೇರೀಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

17. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇರಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ನಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಶಾಫ್ಟ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 5/16" ಹೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (ಚಿತ್ರ 22). ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಟ್ ಅನ್ನು ಅಪರದಕವಿನ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ತುರುಗಿಸಿ. ಹೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿಸಿ ವೈಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹೊಡೆದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಗಿಗೊಳಿಸಿ.

18. ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್ ವಾಷರ್, ಪುಲ್‌ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ಶಾಫ್ಟ್ ನಂದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ (ಚಿತ್ರ 22).

19. ಫೇರೀಂಗ್‌ನಿಂದ ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ (ಚಿತ್ರ 22). ರೋಟರ್ ವಾಯುತ್ ಚೆನ್ನಿನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ (ಹಂತ 15), ಸ್ಲಾಪ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒರಟಾಗಿದರೆ ಅಥವಾ ದುಂಡಾಗಿದರೆ, ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಉಂಗುರಗಳು ನಯವಾದ ಮತ್ತೆ ದುಂಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ದುಂಡಾಗಿನ ಗಾತ್ರದ ಸೂಚಕ ಓದುವಿಕೆ 0.05 ಮಿಮೀ (.002"). 400 ಧನ್ಯ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಮರದ ಧೂಳನ್ನು ಸ್ಪೋಟಿಸಿ. ತಾಮರದ ಧೂಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಗೇಸ್‌ನಿಂದ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ.

20. ಫೇರೀಮ್‌ನಿಂದ ಮೂರು ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ಕೂರೊಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಂಗ್ ರಾಟ್ವಿನರ್ ಪೋಲಿಷ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (ಚಿತ್ರ 22).


21. ಫೇರೀಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಡಿಸ್‌ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ರೋಟರ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ತುರುಗಿದರೆ, ಫೇರೀಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಸ್ ಸೋಸಲು ವರಯತನಿಸಬೇಡ.

ಪರೆಯಾಯಕ ಅಸೆಂಬಲ್

ಡೆ ಫೇರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಟಕಗಳ ಜೋಡಣೆ




- 1. ಫೇರೀಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಂಗ್ ರಾಟ್ವಿನರ್ ಪೋಲಿಷ್ ಫೇರೀಮ್‌ಗೆ.
- 3 ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ಕೂರೊಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 22).



3.0 Nm (26 lb. in.) ಗೆ ಸ್ಕೂರೊಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಧರಕ ಪೋಲಿಷ್.


2. ಫೇರೀಂಗ್‌ಗೆ ರೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ (ಚಿತ್ರ 22).

3. ಫಿಯಾನ್, ಪುಲ್‌ಲಿ, ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್ ವಾಷರ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್ ಅನ್ನು ರೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ (ಚಿತ್ರ 22). 5/16" ಹೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಗಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೊಡೆದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಗೊಳಿಸಿ.




ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್ 100 Nm (75 ಪೌಂಡ್. ಅಡ್ಡ) ಗೆ.


SRE ವಸತಿ ಮತ್ತೆ ಫಟಕಗಳ ಜೋಡಣೆ



ಚಿತ್ರ 22. ಫೇರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಟಕಗಳು



ಚಿತ್ರ 23. SRE ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ



ಚಿತ್ರ 24. ರೋಟಾರಿಯರ್ ಸ್ಲೇತುವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುಮದು



ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


4. SRE ಬೇರಾಂಗ್ ಅನ್‌ನು SRE ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗೆ (ಚಿತ್ರ 23). ಬೇರಾಂಗ್ ಅನ್‌ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಓಡಿಸಲು SRE ಹೌಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಕಾಂತ ಸವಲೆಪ ಚೌಕದಾದ ತೆಳುವಾದ ಗೋಡೆಯ ಸುಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್‌ನು ಬಳಸಿ. ಬೇರಾಂಗ್ ಅನ್‌ನು SRE ಹೌಸಿಂಗ್‌ನ ಹೊರಗಿನ ತುಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಯವಾಧಾನದ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಟೀಪ್ ತುಂಡುನಿಂದ ಬೇರಾಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.



ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

5. SRE ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗೆ ರೋಟಾರಿಯರ್ ಬರಡ್ಜ್ ಜೋಡಣೆ. ಗರೌಂಡ್ ಹೀಟ್ ಸಾಂಕ್ ಮೂಲಕ SRE ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸ್ಕರೂ/ವಾಷರ್ ಅಸಂಬಲಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ರೋಟಾರಿಯರ್ ಬರಡ್ಜ್ ಅನ್‌ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 24). ಬರಳು ಬಾಗಿಗೊಳಿಸಿ.

"R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್‌ನು (ಬಳಸದಿದ್ದರೆ) SRE ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗೆ ರೋಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರ 25 ನೋಡಿ). ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ವಾಷರ್‌ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು "R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸುಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ರೋಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್‌ನು ರೋಟಾರಿಯರ್ ಬರಡ್ಜ್ ಮತ್ತು "R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸುಟ್ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು SRE ಹೌಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕನಿಷ್ಠ SRE ಹೌಸಿಂಗ್ ಅನ್‌ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಹೊರಗಿನ ಇನ್‌ಸುಲೇಟರ್ ರಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಂರೋಕ್ತಮಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸುಟ್ SRE ಹೌಸಿಂಗ್ ಅನ್‌ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ನಟ್/ವಾಷರ್ ಅಸಂಬಲಿಯನ್ನು "R" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸುಟ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.




ಚಿತ್ರ 25. ರೋಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್‌ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುಮದು



ಬುಗಿಗೊಳಿಸಿ

ನಟ್/ವಾಷರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಳಗಿ 2.5 Nm (22 lb. in.) ವರೆಗಿ

6. ಔಟ್‌ಪುಟ್ (BAT) ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು SRE ಹೆಸರಿಂಗ್‌ಗಿ, ಚಿಹ್ನೆಕಾರದ ಇನ್‌ಸುಲೇಟರ್ ಫೋಲಿಯಂ ಅನ್ನು ರಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ್/ವಾಷರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಳಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಕಾಡ್‌ಗಿ ಕೂರಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರ 26). ಬರೆಳ ಬುಗಿಗೊಳಿಸಿ.
7. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬರಡ್ಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ರಂಧ್ರಗಳಿಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ (ಚಿತ್ರ 26). ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನಿಕ್‌ಟರ್, ಗೆಂಡಿಡ್ ಹೀಟ್ ಸಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು SRE ಹೆಸರಿಂಗ್‌ಗಿ (ಬರೆಳನಿಂದ ಬುಗಿಗೊಳಿಸಿ) ಸ್ಕಾಡ್/ವಾಷರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬರಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
8. ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಡ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನಿಕ್‌ಟರ್ ಮೂಲಕ, ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಡ್ ಹೀಟ್ ಸಾಂಕ್ ಮತ್ತು SRE ಹೆಸರಿಂಗ್‌ಗಿ (ಬರೆಳನಿಂದ ಬುಗಿಗೊಳಿಸುವುದು).



ಚಿತ್ರ 26. BAT ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು



ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

9. ಗೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅರೋಹಿಸುವ ಪರದೇಶ (ಚಿತ್ರ 27). ಇದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಗತಿಯು. ಪರದೇಶ.



ಸವಚ್ಚೆ


ಗಮನಿಸಿ: ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ದೇವಕದಿಂದ ಮುಳುಗಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತೇವಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

SRE ಹೆಸರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅರೋಹಿಸುವ ಬಾಸೆಗಳು, ಲೋಹದ ಬೀಸ್ ಫೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕದ ಮೇಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಸವಚ್ಚೆವಾದ, ಒಣ ಬಟಿಯಿಂದ ಒರಿಸುವ ಮೂಲಕ.




ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ

10. SRE ಹೆಸರಿಂಗ್‌ಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಚಿತ್ರ 27), ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ಕಾಡ್ (ಗೆಂಡಿಡ್‌ಗಿ) ಜೋಡಿಸಿ. ಬರೆಳನು ಬುಗಿಗೊಳಿಸಿ.
11. ಪರತೆಯೇ ಬರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತಡೆದರೆ, ಹಂತ 12 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರಷ್ ಹೋಲ್‌ಡರ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತಡೆದರೆ, ಹಂತ 13 ಕ್ಕೆ ತಿರುಳಿ.



ಚಿತ್ರ 27. ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು



ಚಿತ್ರ 28. ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೋಡಣೆ

12. ಬರಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು (ಸ್ಪಾಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್ ಟು ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (ಚಿತ್ರ 28). ಬರಪ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಅಗಲತೆವೆ, ಅದರ ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿನ್ ಬರಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.




ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

13. ಬರಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ (ಚಿತ್ರ 29), ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರೋಹಿಸುವ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೋಡಣೆ. ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ (ಪ್ರಿವೋಟ್) ಸ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂರು ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ (ಎರಡೂ ಸ್ಕೂರುಗಳನ್ನು ಬರಲಿಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.

14. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಧರ್ಮ ಸ್ಕೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಯೋಡ್ ಟೆರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 29). ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್‌ಯುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಂಟಿಂಗ್ ರಂಧ್ರದ ಮೇಲೆ ಡಯೋಡ್ ಟೆರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.

3-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಂತ 18 ಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ.




ಚಿತ್ರ 29. ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಯೋಡ್ ಟೆರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು

15. ಒನ್-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಚಿತ್ರ 30), ಹೊರಗಿನ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಒಳಗಿನ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಂಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಕೂರು ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಕೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ/ವಾಷರ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್‌ಯುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೂರು ರಿಂಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ನಟ/ವಾಷರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ (ಬರಲಿಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.

16. "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಬಳಸಿದರೆ) ಹೊರಗಿನ ಇನ್‌ಸುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಾಂಟ್‌ಗೆ ಇರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರ 31). ಇನ್‌ಸುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ, ನಂತರ ಸ್ಪಾಂಟ್ ಒಳಗೆ "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಕೂರು ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಕ/ಸೂಚಕ ಲೈಟ್ ಕನಿಷ್ಠ. ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್‌ಸುಲೇಟರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ/ವಾಷರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಕೂರು ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ (ಬರಲಿಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.

17. ಬರಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರೋಹಿಸುವ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂರು ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಎರಡನೇ ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಡಯೋಡ್ ಟೆರ್ಮಿನಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಬಳಸಿದರೆ (ಚಿತ್ರ 30). ಬರಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.

1-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಂತ 20 ಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ.



ಚಿತ್ರ 30. ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನಿಷ್ಠ, 1-ವೈರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ

18. ಕಾಲಮ 3-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ (ಚಿತ್ರ 31), ನಿಯಂತ್ರಕದ ಮೇಲಿನ ಧರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕನಿಷ್ಠ, ಇನ್‌ಸೂಲೆಡ್ ತುದಿಯನ್ನು ಬರ್ಷ್ ಹೋಲಿಸಿದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ರಂಧ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದು. ನಿಯಂತ್ರಕದ ಮೇಲಿನ ಧರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಟ (ಬರಳಿನಿಂದ ಬಾಗಿಗೊಳಿಸುವುದು).

ಗಮನಿಸಿ: ನಂತರದ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಮತು ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ವಯ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಮತು ನಂತರದ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದ ಹೋಸ ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮತು ನಟ ಅನ್ವಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ; ಸ್ಪರ್ಶ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮತು ನಟ ಅನ್ವಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.

19. ಡಯೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮತು ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬರ್ಷ್ ಹೋಲಿಸಿದ ನಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹೋಲಿಸಿ ಸ್ಕರೂ ಅನ್ವಯ ಜೋಡಿಸುವ ಎರಡನೇ ಇನ್‌ಸುಲೇಟೆಡ್ ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್. ಬರಳು ಬಾಗಿಗೊಳಿಸುವುದು.

20. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಮದಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಫಿಟಿಂಗ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ವಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳಿಗಾಗಿ (ಚಿತ್ರ 32):




ಬಾಗಿಗೊಳಿಸಿ

- (1) ಒಳಗಿನ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ 5.5 Nm (50 lb. in.) ಗೆ.
- (2) 3.0 Nm (25 lb. in.) ಗೆ ಸ್ಕರೂಗಳನ್ನು (2 ಸ್ಥಳಗಳು) ಜೋಡಿಸುವ ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಪರ್ಶ.
- (3) 2.5 Nm ಗೆ ಇನ್‌ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ಕರೂ (22 lb. in.).
- (4) "R" ಮತು/ಅಥವಾ "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ (2 ಸ್ಥಳಗಳು, ನಟಗಳ ಒಳಗೆ 2.5 Nm (22 lb. in.) ವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ). ಬಾಗಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ ಹಾಡಿದೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
- (5) ನಿಯಂತ್ರಕ ಅರೋಹಿಸುವ ಸ್ಕರೂ (ಗ್ರಾಂಡಿಂಗ್) 2.0 Nm ಗೆ (20 ಪೌಂಡ್. ಇಂಚು).
- (6) ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ಕರೂಗಳು (2.0 Nm (20 lb. ಇಂಚು) ಗೆ 2 ಸ್ಥಳಗಳು).
- (7) ನಿಯಂತ್ರಕ ನಟ (ಬಳಸಿದರೆ) 2.5 Nm (22 lb. in.) ವರೆಗೆ.
- (8) ಬರ್ಷ್ ಹೋಲಿಸಿದ ಸ್ಕರೂ (ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್) ಅನ್ವಯ 2.0 Nm (20 lb) ಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು.




ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

- 21. SRE ಹೆಸಿಂಗ್‌ನಲ್ "1" ಟರ್ಮಿನಲ್ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ವಾಷನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಡಿಬ್ಬಾನ್ ಶೋಡ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ (ಬಳಸಿದರೆ). ಹೋಲಿಸಿದ ವಾಷರ್, ಲಾಕ್‌ವಾಷರ್ ಮತು ನಟ ಅನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಾಗಿಗೊಳಿಸಿ. ನಟ ಅನ್ವಯ 5.5 Nm (50 lb. ಇಂಚು) ಗೆ ಬಾಗಿಗೊಳಿಸಿ.
- 22. ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ SRE ಹೆಸಿಂಗ್ ಅಸಿಂಬಲ್, ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್ ಬರ್ಷ್‌ಜನ್‌ನಲ್ 3 ಧರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಫೀಸ್ ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದು (ಚಿತ್ರ 33). ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ SRE ಹೆಸಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಸುತಲೂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ ಕುಚಿತವಾದುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- 23. ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್‌ನಲ್ 3 ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಿಗೆ ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್ ಬರ್ಷ್‌ಜನ್ ನಟಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ (ಚಿತ್ರ 33).




- 1 ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಪರ್ಶ
- 2 ಧರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ (ಇದರ)
- 3 ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹೋಲಿಸಿದ ನಟ / ವಾಷರ್ ಎವನ್.
- 4 ನಟ / ವಾಷರ್ ಎವನ್.
- (ಬಳಸಿದರೆ) ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್ ಲಗತ್ತು.
- 5 ಸ್ಕರೂ (ಇನ್‌ಸುಲೇಟೆಡ್)
- 6 ಡಯೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನ್.
- 7 ಡಯೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್

ಚಿತ್ರ 31. ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನಿಷ್ಠ, 3-ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ




ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಂತ 20 ನೋಡಿ

ಚಿತ್ರ 32. ಫಿಟಿಂಗ್ ಬಾಗಿಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ




- 1 ಸ್ಪರ್ಶ
- 2 ಹಂತದ ಮುನ್‌ನಡೆಗಳು
- 3 SRE ಹೆಸಿಂಗ್ ಅಸಿಂಬಲ್
- 4 ಧರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು
- ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಪರ್ಶ
- 5 ರೆಗಿಯುಲೇಟರ್ ಬರ್ಷ್‌ಜನ್ ಬೀಜಗಳು


ಚಿತ್ರ 33. ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅನ್ವಯ ಸರ್ವಿಸ್‌ನುದು



ಚಿತ್ರ 34. ಸೆಲ್ವಿಪ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಸೆವೆಚ್‌ಗೊಳಿಸುವುದು



ಚಿತ್ರ 35. ಅಂತಿಮ ಘಟಕ ಜೋಡಣೆ



ಚಿತ್ರ 36. ಬರ್ಷ್ ಪೋನ್ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ



ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ

ರೇಟ್‌ಫೈಯರ್ ಬರ್ಷ್‌ಜೆ ನಟ್ಸ್ (3 ಸ್ಥಳಗಳು) ನ್ನಿಂದ 2.5 Nm (22 lb. ಇಂಚು).

ಅಂತಿಮ ಘಟಕ ಸಭೆ



ಸೆವೆಚ್

24. ಸೆಲ್ವಿಪ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ 400 ಧನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಬಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂಲಕ ರೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ಹೌದ್ ಸೆವೆಚ್‌ಗೊಳಿಸದಾದರೆ) ಸೆಲ್ವಿಪ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರ 34). ಎಲ್ಲಾ ತಾಮರದ ಧೂಳನ್ನು ಸೆವೆಚ್‌ಗೊಳಿಸಿ.

25. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬಟಿಟಿಯಿಂದ ಒರಿಸುವ ಮೂಲಕ SRE ಬೋಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ರೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಶಾಫ್ಟ್ ಕೊಳವು ಮತ್ತೆ ಇತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.

26. ಸೆವೆಚ್‌ನಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬಟಿಟಿಯಿಂದ ಒರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರ್ಷ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬರ್ಷ್‌ಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಗೋರಾ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಬರ್ಷ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೆವೆಚ್‌ನಿಂದ ಸೆವೆಚ್‌ನಿಂದ ಪೋನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಪೋನ್ ಯುನಿಟ್ ಜೋಡಣೆಯ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು SRE ಹೆಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. SRE ಬೋಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ರೇಟ್‌ನಂತಹ ಟೀಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

27. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸೆವೆಯಂ ಟೆಂಪೊರೈಸಿಂಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು SRE ಹೆಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ.



ಸೆವೆಚ್ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

27. DE ಫೇರೈಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು SRE ಫೇರೈಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ, SRE ಹೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು DE ಫೇರೈಮ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಮಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು (ಚಿತ್ರ 35). ಭಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುತು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸರಿಯಾದ ಫೇರೈಮ್ ಡೈವಿಡ್‌ನಂತಹವನ್ನು ನೋಡಿಸಲು ಹಳೆಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಹಿಸುವ ಲಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

28. ಥರೂ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು (4 ಸ್ಥಳಗಳು).



ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ

5.5 Nm (50 lb. in.) ಗೆ ಥರೂ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು.

29. ಒನ್-ವೈರ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ರಿಗ್‌ಯುಲೇಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಆವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ

30. ಬರ್ಷ್‌ಗಳನ್ನು ಯುನಿಟ್‌ನ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ವಿಪ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬರ್ಷ್ ಪೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರ 36).

ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ಬೆಂಚೆ ಪರೇಕೆಷೆ


ಅಗತೆಯವೆರುವ ಪರೇಕೆಷೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು:

- ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ಪರೇಕೆಷೆ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್ (5000 rpm ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)
- ಬೆಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೆಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
- ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಪರೇಕೆಷೆ
- ಆಮ್‌ಮೀಟರ್ (ಆವರ್ತಕ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಆಂಪ್‌ಸುಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)
- ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್
- ಓಮ್‌ಮೀಟರ್

ಮಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವಿರತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಬೆಂಚೆ ಪರೇಕೆಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೇಕೆಷೆಯು ಈ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ರೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಚೆ ಪರೇಕೆಷೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪರಿಕರ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನು ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರಣಿಸಿ. ಬೆಂಚೆ ಪರೇಕೆಷೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ:


1. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪರಿಕರ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಿರತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್ 5000 rpm ವರೆಗಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
2. ಪರಿಮುಖ: ಪರೇಕೆಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಬೆಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೆಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗಮನಿಸಿ: 24-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು 12-ವೋಲ್ಟ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಪರೇಕೆಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಬೆಯಾಟರ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 12-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತರ ಲೋಡ್ ಪರೇಕೆಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ. 12-ವೋಲ್ಟ ಲೋಡ್ ಪರೇಕೆಷೆಯನ್ನು 24-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಲೋಡ್ ಪರೇಕೆಷೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.




3. #1 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್ (3-ವೈರ್ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ), ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ "ಆಫ್" ಆದಾಗ ಪರೇಕೆಷೆ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿದಾನವಾಗಿ ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ವೇಗವನ್ನು 5000 rpm ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
- ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಹಂತ 2) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅವಿರತ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
- 12-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ 15 ವೋಲ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ (ಅಥವಾ 24-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 31 ವೋಲ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ), ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಅನಿಯಂತ್ರಿಸುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಾಗಿ ಅವಿರತವನ್ನು ಮರುಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. "o" ರಂಧ್ರದಲ್ಲೇ ಪರೇಕೆಷೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಗೆರೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಯುನಿಟ್ ರೆಪೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಗೆರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೇಕೆಷೆ ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
- ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
4. ಅವಿರತವು ಸುಮಾರು 5000 rpm ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಮೇಲಿನ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ 13 ವೋಲ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲು ಬಿಡದೆ (24-ವೋಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 25 ವೋಲ್ಟಗಳು) ಆಮ್‌ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆರೆಂಡ್ ಅವಿರತ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹೊಂದಿಸಿ.

ಚಿತ್ರ 37. ಆಲೆಟರ್ನೇಟರ್ ಬೆಂಚೆ ಪರೇಕೆಷೆ



ಚಿತ್ರ 38. ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು



ಚಿತ್ರ 39. 1-ವೈರ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

- ನಾರ್‌ಡೋಷ್‌ಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಪುಟ 22) ತೋರಿಸಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನ 15 ಅಂಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಓದುವಾಣಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರಂತಹ ಒಳಗಿನದು ಕಾರ್ಬನ್ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

- ಅಮೇರಿಕನ್ ಓದುವಾಣಿ ನಾರ್‌ಡೋಷ್‌ಪ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಅಂಪ್ಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವರಂತಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
 5 ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

5. ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಹಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ 3/4" ಕೆಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕರೋಡ್‌ರೈವರ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಬರ್ಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇಯಲ್ಲಿರುವ ಗೆರಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಈ ದೂರದಲ್ಲೇ ತಲುಪಿ.
 ಸ್ಕರೋಡ್‌ರೈವರ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ಗೆ ಅಂತರ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ರೋಟರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಇವುಗಳ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 38). ಈ ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಬರ್ಷ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ನೋಡಲು ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬೃಹದಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ" ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಂತಹವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರ್ಷ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನೋಡಲು ಇಳಿದಾಗ ಅವರಂತಹ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಡಿಮೆ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕದೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

ಗೆರಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಷ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇವುಗಳ ನೋಡುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕರೋಡ್‌ರೈವರ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಧ್ರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಗೆರಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಅನುಮತಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆರಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈಲ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ.

12-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಮೀಟರ್ 13 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು (24-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 25 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು). ಓದುವಾಣಿಯನ್ನು ರೆಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈಲ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೆಟ್‌ಯಾಂಡ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

- ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯುನಿಟ್ ರೆಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಷ್‌ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬರ್ಷ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಪ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೆರಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ ವಾಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಒಂದು-ತೆಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ನಿಯಂತ್ರಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 39). ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫಿಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್‌ನೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

- ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 15 ಅಂಪ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ (ಪುಟ 22), ಅದಕ್ಕೆ ಹಂತ 4 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗೆರಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೋಟಿಂಗ್ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಜೋಡಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಯುನಿಟ್ ರೆಸೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್‌ನೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

- ಕೆಲವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ನಾರ್‌ಡೋಷ್‌ಪ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಅಂಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಯುನಿಟ್ ರೆಸೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್‌ನೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬರ್ಷ್‌ಗಳು, ಸೆಟ್‌ಪುಟ್, ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೋರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ರೆಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಆರ್‌ಇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪರ್ಯಾಯ ಅಳವಡಿಕೆ

ಎಚ್‌ಜೆ‌ಕೆ: ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಡ್ ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಖುಣಾತಮಕ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಉಪಕರಣವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಡುವಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಲವು ಎಂಜಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ 1.5_{µf} ಕೆಪಾಸಿಟರ್ (DRA 1985444) ಅನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಸರಿಯಾದ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಮಾನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಥರ್ಮಿಡ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೋಡಬೇಕಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು:

ಬೋಟ್ ಟ್ರಿನ್‌ಷನ್ ಗೇಜ್



ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ

1. ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗಿಟಿವ್ ಕೇಬಲ್.




ಹೊಂದಿಸಿ

2. SRE ಹೆಂಜ್ ಬುಶಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನವು ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಲಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಬಾರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೂಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.




ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

3. ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾರಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಡಬಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಲಗ್‌ಗಳು (ಚಿತ್ರ 40). ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೂಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಎಂಡ್‌ವೇಸ್ ಟ್ರಿನ್‌ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಲಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಜ್ ಬುಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಫೋಲಿಯೋಡ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಯೋಡ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಟ್ ಫೋಲಿಯೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, 1/8" ದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಕ್ಕಿನ ವಾಷರ್‌ಗಳನ್ನು (ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1967343) ಫೋಲಿಯೋಡ್ ಬದಲಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 41).




ಚಿತ್ರ 40. ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು




ಚಿತ್ರ 41. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು

- 4. ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಾರಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲಗ್, 1/8" ದಪ್ಪ ಹಾರ್ಡೆನ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಷರ್ (ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1967343) ಮತ್ತು ಫೋಲಿಯೋಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಲ್ಟ್ (ಚಿತ್ರ 40). ಬಿರಲನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ.
- 5. ರಾಟರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಬೋಲ್ಟ್.
- 6. ಎಂಜಿನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೋಲ್ಟ್ ಟ್ರಿನ್‌ಷನ್ (ಐಡಲ್) ಬಳಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಂತ 7.

ಗಮನಿಸಿ: ಬೋಲ್ಟ್ ಟ್ರಿನ್‌ಷನ್ ಹೊಂದಿಸಲು ಸ್ಟೀಟರ್ ಅಥವಾ SRE ಹೆಂಜಿಂಗ್ ವೈರುದ್ದ ನೇರವಾಗಿ ಇಣಕಬೇಡಿ. ವೈರುದ್ದಂತೆ ಟ್ರಿನ್‌ಷನ್ ಬಲವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೀಟರ್ ಅಥವಾ SRE ಹೆಂಜಿಂಗ್ ವೈರುದ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಣಕುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 42. ಬ್ರೂಶ್ ಟೈಪ್‌ನ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್



ಚಿತ್ರ 43. ಫೇರೈಮ್ ಮಾಡೆಡ್ "i" ಮತ್ತು "r" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು

ಬ್ರೂಶ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೂಶ್ ವೆರ್ಟಿಚಲ್ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ನ ಡಿ ಫೇರೈಮ್ ವೆರ್ಟಿಚಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೇರೈಮ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ (ಚಿತ್ರ 42). ಡಿ ಫೇರೈಮ್ ಪರಿಕರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಡಿ ಫೇರೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಎರಡರ ವೆರ್ಟಿಚಲ್ ಮರದ ಬಲಾಕೆ ಅನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಬಲಾಕೆ ವೆರ್ಟಿಚಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್



ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ

ಬ್ರೂಶ್ ಟೈಪ್‌ನ ಗೇಜ್ ಬಳಸಿ, ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಕರ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೇರೈಮ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬ್ರೂಶ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.



ಬ್ರೂಶ್‌ಗಳನ್ನು

7. ಲಗ್ ಬ್ರೂಶ್ ಅನ್ನು 88 Nm (64 lb. ft) ಗೆ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ.

8. ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬ್ರೂಶ್ ನಟ್ ಅನ್ನು 88 Nm (65 lb. ft) ಗೆ.



ಅಳತೆ

9. ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೇರೈಮ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರೂಶ್ ಟೈಪ್‌ನ ಮಾಡೆಡ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿ ಫೇರೈಮ್ ವೆರ್ಟಿಚಲ್ ಮರದ ಬಲಾಕೆ.



ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ

10. "i" ಮತ್ತು/ಅಥವಾ "r" (ಅಥವಾ "ರೋಲಿ") ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಬಳಸಿದರೆ.

ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫೇರೈಮ್ ಮಾಡೆಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ, ನಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೂಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂಟು-ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬ್ರೂಶ್ (ಚಿತ್ರ 42)




ಬ್ರೂಶ್‌ಗಳನ್ನು

11. "i" ಮತ್ತು "r" (ಅಥವಾ "ರೋಲಿ") ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ್‌ಗಳನ್ನು 2.0 Nm (20 lb. in.) ಗೆ.


10-೨೮ "i" ಮತ್ತು "r" (ಅಥವಾ ರೋಲಿ) ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ನಟ್‌ಗಳನ್ನು ೨.0 Nm (೨೦ lb. in.) ಗೆ.

11. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು "i" ಮತ್ತು "r" (ಅಥವಾ "ರೋಲಿ") ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ.



- 1 ನೊಲದ ಮುನ್‌ನಡೆ
- 2 ನೊಲ (ನೊಲ) ರಂಧ್ರ
- 3 ಗೆರಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್
- (ಲಾಕ್ ವಾಷರ್ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ)
- 4 ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಲೋಡ್
- 5 ಔಟ್‌ಪುಟ್ (ಬ್ಯಾಟರಿ) ಟರ್ಮಿನಲ್
- 6 ಲಾಕ್ ವಾಷರ್
- 7 ನುಟ್
- 113 ಕೊಪ್ಪಿಸಿಂಗ್ ಲೋಡ್

ಚಿತ್ರ 44. ಗೆರಾಂಡ್ ಮತ್ಸು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು



- 1 ನಿಯಂತ್ರಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು
- 2 ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನ್ಟಾಕ್ಟರ್
- 3 #1 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ಯೂಟ್ (ಸೂಚಕ ಬಿಳುಕು)
- 4 #2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ಯೂಟ್ (ಪ್ರೋಲ್ಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ)

ಚಿತ್ರ 45. ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನ್ಟಾಕ್ಟರ್ (3-ವೈರ್ ಸಿಸ್ಟಂ)

12. SRE ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನೊಲ "GRD" ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ನೊಲದ ದಾರ, ನೊಲದೊಂದಿಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್/ಲಾಕ್‌ವಾಷರ್ ಜೋಡಣೆ (ಚಿತ್ರ 44).



ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ

1/4" ಗೆರಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು 6 Nm (55 lb. in.) ಗೆ.

5/16" ಗೆರಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು 11 Nm (100 lb. in.) ಗೆ ಬಿಳಿಸಿ.

13. ಲಾಕ್ ವಾಷರ್ ಬಿಳಿಸಿ "BAT" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ಸು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ್ (ಚಿತ್ರ 44).



ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ

1/6 ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ್ ಅನ್ನು 11 Nm (100 lb. in.) ಗೆ.

1/4" ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ್ ಅನ್ನು 7 Nm (65 lb. in.) ಗೆ.

5/16" ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಟ್ ಅನ್ನು 11 Nm (100 lb. in.) ಗೆ.

14. 3-ವೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನ್ಟಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು (ಚಿತ್ರ 45).

15. ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ ನೆಕಾರ್‌ಮೆಕ್ ಕೇಬಲ್.

21-51 ಪರ್ಯಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

12 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ 21-51 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ರೋಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 80 ° F ನಲ್ಲಿ 6.7 - 7.1 ಕೆಂಟಿ ಅಂಪ್ಸ್ ಮತ್ಸು 1.7 - 1.8 ಓಮ್ಸ್. ದಿ

24 ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 2.2 - 2.5 ಕೆಂಟಿ ಅಂಪ್ಸ್ ಮತ್ಸು 80 ° F ನಲ್ಲಿ 9.5 - 10.7 ಓಮ್ಸ್.


80 ° F ನಲ್ಲಿ ಶೀತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಮಾದರಿ	ಅಂಪಿಯರ್‌ಗಳು @ 80 ° F	
	1600 ಆರ್‌ಪಿಎಂ	5000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
12ವಿ/65ಎ	45	65
12ವಿ/90ಎ	48	90 (90)
12ವಿ/100ಎ	60	100 (100)
12ವಿ 115 ಎ	55	115
12ವಿ/125ಎ	50	125 (125)
12ವಿ/130ಎ	50	130 (130)
12ವಿ/145ಎ	40	145
12ವಿ/160ಎ*	45	150
24 ವಿ/50 ಎ	25	50
24 ವಿ/70 ಎ	15	70

*8300 rpm ನಲ್ಲಿ 160A ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

ತುರುಗುಗಳನ್ನು ಮತ್ಸು ನೊಬರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರುತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಅಥವಾ ಇತರ ಡೆಲ್ಟಾ ರಿಮೋ ಅಮೇರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕರೆ ಮಾಡಿ: 1-800-DR-0222

ಸೇವಾ ಭಾಗಗಳು



ಎ6049-11 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್.

ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು

ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್.

ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು

- ೧. ವನತೆ, SRE
- ೨. ಬೇರಿಂಗ್, SRE
- ೩. ರೋಟೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
- ೪. ಸ್ಟೇಟೋರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
- ೫. ಫೇರೇಮ್, DE
- ೬. ಬೇರಿಂಗ್, DE
- ೭. ರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್‌ಫೈಯರ್ ಸ್ಲೇತುವೆ ಜೋಡಣೆ
- ೮. ಡಯೋಡ್ ಟೆರ್ಮಿನಲ್
- ೯. ನಿಯಂತ್ರಕ
- ೧೦. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಔಟ್‌ಪುಟ್
- ೧೧. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ರೋಲಿ ಅಥವಾ "1"
- ೧೨. ಕನಿಷ್ಠ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಟೆಟ್
- ೧೩. ಕನಿಷ್ಠ, ರೋಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್
- ೧೪. ಕೆಪಾಸಿಟರ್
- ೧೫. ಬರ್ಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
- ೧೬. ಬರ್ಷ್ ಮೆತು ಅರಮ್
- ೧೭. ಧಾರಕ ಪೋಲಿಟ್, DE
- ೧೮. ಬುಶಿಂಗ್, SRE ಹೆಂಜ್
- ೧೯. ಕವರ್, ನಿಯಂತ್ರಕ ಟರ್ಮಿನಲ್
- ೨೦. ಕ್ಯಾಪ್, ರೋಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್
- ೨೧. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್

- ೨೨. ರಾಟರ್
- ೨೩. ನಟ್, ನಿಯಂತ್ರಕ
- ೨೪. ನಟ್, ರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್‌ಫೈಯರ್ ಸ್ಲೇತುವೆ
- ೨೫. ಕಾಯಿ. ಶಾಫ್ಟ್
- ೨೬. ಸ್ಕರೂ (ಎ ಲಾಕ್‌ವಾಷರ್), ರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್‌ಫೈಯರ್ ಬರ್ಷ್‌ಡ್
- ೨೭. ಲಗತ್‌ನಲಾಗುತ್‌ದಿ
- ೨೮. ಸ್ಕರೂ, ಬರ್ಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಟ್‌ಯಾಜ್‌ಮೆಂಟ್ (ಪ್ರೋಟೆಕ್ಟ್)
- ೨೯. ಸ್ಕರೂ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಜೋಡಣೆ (ನೋಲ)
- ೩೦. ಸ್ಕರೂ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಲಗತ್‌ತು (ಇನ್‌ಸುಲೇಟೆಡ್)
- ೩೧. ಸ್ಕರೂ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಟ್‌ಯಾಜ್‌ಮೆಂಟ್
- ೩೨. ಸ್ಕರೂ, ಬೇರಿಂಗ್ ರೋಟಿನ್‌ರ ಪೋಲಿಟ್ ಅಟ್‌ಯಾಜ್‌ಮೆಂಟ್
- ೩೩. ಸ್ಕರೂ (ಎ ಲಾಕ್‌ವಾಷರ್), SRE ಫೇರೇಮ್ ಗೇರಾಂಡ್
- ೩೪. ವಾಷರ್, ಶಾಫ್ಟ್ ನಟ್
- ೩೫. ಬೋಲಿಟ್, ಧರೂ

ಇತರೆ:

ನಟ್, ಶೋಲಾಂಡರಾಶಿಗಳ ಗುರಾಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಟೆಟ್
 ತೋಳಿಯು ಯಂತ್ರ, ಶೋಲಾಂಡರಾಶಿಗಳ ಗುರಾಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಟೆಟ್ (ಬಳಗಿ)
 ತೋಳಿಯು ಯಂತ್ರ, ಶೋಲಾಂಡರಾಶಿಗಳ ಗುರಾಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಟೆಟ್ (ಹೋರಗಿ)
 ಲಾಕ್‌ವಾಷರ್, ಶೋಲಾಂಡರಾಶಿ ಶೋಲ್ಡ್ ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಸ್ಟೆಟ್
 ಸ್ಟೆಟ್, ಶೋಲಾಂಡರಾಶಿಗಳ ಗುರಾಣಿ ಅಳವಡಿಸಿ
 "1" ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಿ ಕನಿಷ್ಠ, ನಿಯಂತ್ರಕ



ಡೆಲ್ಟಾ ರೆಮಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಂಕ್.

2902 ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ

ಅಂಡರ್‌ಸನ್, IN 46013 ಇಮ್‌ಗಳು

ಮತ್ತು ಇತರ ಡೆಲ್ಟಾ ರೆಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ: 1-800-DRAX-0222