

ഡെൽകോ റെമി


റഫറൻസ്: IB-115, IB-116

IM-188, IS-188

കർഷകിംഗ് മോട്ടോഴ്സ്

40-HP/400 ഉം 40-HP/450 ഉം

50-എംടി/400



ചിത്രം 1-സാധാരണ 40-HP/400 മോട്ടോർ

പെമ്പി വ്യത്യസ്ത കോണ്ടിഷൻ മോട്ടോറുകളിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ലിവാർ സോളിനോയിഡ് പലപ്പോഴും ഉണ്ട്, അവ അടുക്കൽ ഐസിൾ അവസ്ഥകൾ, ടെൻഷൻ എൻറിവയിൽ നിന്ന് സമാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൂർണ്ണമായും അടച്ചിരിക്കുന്നു. നിരവധി വയസ്സായ കർഷകിംഗ് മോട്ടോറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നോൺ ഹൗസിംഗ് തിരികാൻ കഴിയും.

സോളിനോയിഡ് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോർ മൗണ്ടിംഗ് ഫ്ലേഞ്ച്.

സിനിൽ ചെയ്ത വെർകല ബുഷിംഗുകൾക്ക് ഒരു ഓയിൽ സാച്ചുറേറ്റ് തിരി വഴി ലൂബ്രിക്കേഷൻ നൽകുന്നു. മോട്ടോറിന് പുറത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓയിൽ റിസർവോയർ കമ്പ് നീക്കം ചെയ്ത് ഓരോ തിരിയിലേക്കും എണ്ണ ചേർക്കും. ലൂബ്രിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പേജ് 7-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സോളിനോയിഡിന്റെ പ്ലേറ്റ് തന്നെ വഴി പിനിയൻ റിംഗ് ഗിയറുമായി മെഷീലേക്ക് നീക്കുന്നു.

സോളിനോയിഡ് സർക്യൂട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുവരെ പിനിയൻ ഇടപെടലിരിക്കും. ഒരു ബട്ട് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ മോട്ടോർ ഊർജ്ജിതമാകില്ല.

പിനിയനും ഗിയറും കോടാകുന്നതിൽ തടയുക പലപ്പോഴും.

പരിപാലനം

സാധാരണ പ്ലേറ്റ് തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, എഞ്ചിൻ ഓവർഹോൾ കാലയളവുകൾക്കിടയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമില്ല. എഞ്ചിൻ ഓവർഹോൾ സമയത്ത്, തുടർന്നുള്ള വെൻഡിംഗുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ മോട്ടോറുകൾ വേർപെടുത്തി പരിശോധിക്കുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും പരിക്ഷിക്കുകയും വേണം.

കർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂക്ക് ഹൗസിംഗ് ക്ലോസ്-സെക്ഷണൽ വയുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ

ചിത്രം 2-ൽ, മൂക്കിന്റെ അൾ-ഹൗസിംഗ് ചുറ്റും സിമിതിചെയ്യുന്ന ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലിവാർ ഹൗസിംഗുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹൗസിംഗ് മാൻസിംഗിംഗിനായി, ബോൾട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, ഹൗസിംഗ് ആവശ്യമുള്ള സിംഗിൾ തിരികെക്കൊണ്ടുവരുക. ബോൾട്ടുകൾ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എൻറിവ മാൽമെ ആവശ്യമുള്ള വിഷയം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ബോൾട്ടുകൾ 13-17 പൗണ്ട് അടി വരെ ടോർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ അന്തിലുള്ള അസംബലിയിൽ, ഫീൽഡ് ഫ്ലൈവിലെ തരേഡ് ചെയ്ത റിസർവോയർലേക്ക് പ്ലേറ്റ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലിവാർ ഹൗസിംഗും കമീയൂട്ടേറ്റർ എൻഡ് ഫ്ലൈവിയും ഫീൽഡ് ഫ്ലൈവിലെ സ്പ്രിംഗ് മോട്ടോർ ബുഷിംഗിനോടൊന്നിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.



സർവീസ് ബുക്റ്റർറിൻ 1m-156



ചിത്രം 4-സാധാരണ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്

സർവീസ് തുറന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ വേഗത്തിൽ പരവർത്തിപ്പിക്കുക. ആ സമയത്ത് റിടേജ് സ്ക്രീം പിന്നെ വേർപെടുത്തുക. അതിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനും ഡ്രൈവിംഗും ആർമചർ വിൻഡിംഗുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കഴിയില്ല.

എഞ്ചിൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ.

എല്ലാത്തരം മോട്ടോറുകൾക്കും മോട്ടോർ തണുപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിതമാക്കിയ 30 സെക്കന്റുകൾ കൂടുതൽ ക്യാർബിഡ് കാലയളവ് ഒരിക്കലും പാടില്ല.

അതിനാൽ ക്യാർബിഡ് സംഭവിക്കാൻ, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് തുറന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ മോട്ടോർ റോട്ടേഷൻ ക്യാർബിഡ് സെക്ടർ നിർമ്മിതമാക്കിയ 1-6 മിനിറ്റ്, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അടയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു പുതിയ ആരംഭ ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യണം.

മോട്ടോർ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സർക്യൂട്ട് ചിത്രം 3-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കണം. എന്തായാലും സർവീസ് ഡ്രൈവർ ടെർമിനൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ 3-ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ശ്രമം ചെയ്യണം.

ക്രബിൾ-ഷ്യൂട്ടിംഗ് ക്യാർബിഡ് സർക്യൂട്ട്

ക്യാർബിഡ് സിസ്റ്റം ശരിയായി പരവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സർക്യൂട്ടിൻറെ എൻ്റാൽമെന്റ് തകരാറുള്ളതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക സാധിക്കുന്നതിന് ഇനിപറയുന്ന പരിശോധനകൾ നടത്തുക.

ബാറ്ററി: ബാറ്ററിയുടെ അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുക, സർവീസ് ബുക്റ്റർറിൻ 1-115 അല്ലെങ്കിൽ 1-116-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശോധനാ നടപടികൾ പാലിക്കുക. ബാറ്ററി.

ഒറി പുരണ്ടതായും ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല, വയറിംഗ്, സർവീസുകൾ, ക്യാർബിഡ് മോട്ടോർ എന്റാൽമെന്റ് തകരാറിലാണോ അതോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ക്യാർബിഡ് മോട്ടോർ, സോളിനോയിഡ്, മഗ്നറ്റിക് സർവീസ്.


വയറിംഗ്: ഡാമിനുള്ള വയറിംഗ് പരിശോധിക്കുക-ക്യാർബിഡ് മോട്ടോർ, സോളിനോയിഡ്, മഗ്നറ്റിക് സർവീസ്

ഇൻ്റർ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തെർമോട്ടോപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കണക്ടുകളും പരിശോധിക്കുക.

കൺട്രോൾ സർവീസ്, ബാറ്ററി, എല്ലാ ഗ്ലൗൺ കണക്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ. ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാ

കണക്ടുകളും വ്യത്യസ്തമാക്കി ശക്തമാക്കുക. സർക്യൂട്ടിലെ അതിനുമേൽ പരിശോധനാ കാരണം ക്യാർബിഡ് സിസ്റ്റം ശരിയായി പരവർത്തിക്കില്ല.

ഓവർകോർട്ട് സംരക്ഷണം കണക്റ്റർ



ചിത്രം 5- തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കാണിക്കുന്ന സാധാരണ മോട്ടോർ കണക്റ്റർ (ഓവർകോർട്ട് സംരക്ഷണ കണക്റ്റർ)

മഗ്നറ്റിക് സർവീസ്, സോളിനോയിഡ്, കൺട്രോൾ സർവീസുകൾ: എല്ലാ സർവീസുകളുടെയും അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുക അവ പരിശോധിക്കുക. വാഹന വയറിംഗ് വയറിംഗിൽ നിന്ന്, സർവീസുകൾ സർവീസുകൾ അടച്ചിരിക്കുകയും പാർട്ട് ഏതൊക്കെ സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിർണ്ണയിക്കുക. തുറന്ന സർക്യൂട്ടുകൾ കണടെന്റാൻ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർകോർട്ട് സംരക്ഷണം:

തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻറെ തുടർച്ച പരിശോധിക്കുക, വയറിംഗ് ഹാർനെസ് കണക്ടർ വേർപെടുത്തി മോട്ടോറിൽ രണ്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ടെർമിനലുകളുമായി ഒരു ഓമീറ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുക (ചിത്രം 5). ഓമീറ്റർ പൂജ്യം വായിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു ഓപൺ സർക്യൂട്ടാണ്. ചട്ടായിരിക്കുകയും പാർട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പരിശോധിക്കുകയും, കാരണം അത് ചില താപനിലകൾക്ക് മുകളിൽ ഓപൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം.

മോട്ടോർ: ബാറ്ററി, വയറിംഗ്, സർവീസുകൾ എന്റാൽമെന്റ് തകരാറായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ, എഞ്ചിൻ ശരിയായി പരവർത്തിക്കുന്നതിനായി അറിയാമെങ്കിൽ, മോട്ടോർ നീക്കം ചെയ്ത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിശോധനാ നടപടികൾമേൽ പാലിക്കുക.

ഒരു ക്യാർബിഡ് മോട്ടോർ സിംഗിൾ പരവർത്തിക്കുന്നതിനായി മാന്ദ്യമേ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും 30 സെക്കന്റുകൾ കൂടുതൽ പരവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.

ഒരു സമയത്ത് 30 സെക്കന്റുകൾ കൂടുതൽ ക്യാർബിഡ് മോട്ടോർ, ക്യാർബിഡ് ക്യാർബിഡ് മോട്ടോർ തണുപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മിനിറ്റ്.

എന്തായാലും രണ്ട് തവണയെഴുതിയതും നിർമ്മിതമാക്കിയ മോട്ടോർ തണുപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മിനിറ്റ്.


ഇതേ നിയമം ഒരു മോട്ടോറിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, ഓവർകോർട്ട് സംരക്ഷണം നിർമ്മിതമാക്കിയ

കേടുപാടുകൾക്കെതിരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു അധിക സംരക്ഷണമാണ്.

എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ക്യാർബിഡ് മോട്ടോർ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം, ആർമചർ

കരാങ്ക്ലിംഗ് മോട്ടോഴ്സ്

1-156 സർവീസ് ബുക്ളിറ്റിൻ



ചിത്രം 6-നോ-ലോഡ് ടെസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട്

ഒരു സർക്യൂലറിലെ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് മരണ സുവതന്ത്രം പരിശോധിക്കാം. ഇറുകിയ ബെയറിംഗുകൾ, വളഞ്ഞ ആർമേച്ചർ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയഞ്ഞ പോൾ ചുവടു എൻവയർ ആർമേച്ചർ സുവതന്ത്രമായി തിരിയാതിരിക്കാൻ കാരണമാകും. ആർമേച്ചർ സുവതന്ത്രമായി തിരിയാതിരിക്കാൻ മോട്ടോർ ഉടൻ തന്നെ ഡിസഅസംബിൾ ചെയ്യണം. എൻവയർബാലം, ആർമേച്ചർ സുവതന്ത്രമായി കറങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാങ്ക്ലിംഗ്, ഡിസഅസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മോട്ടോർ ഒരു നോ-ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നൽകണം.

നോ-ലോഡ് ടെസ്റ്റ് (ചിത്രം 6)

മോട്ടോറിൽ നിന്ന് ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുക. മോട്ടോർ ഫ്രീലോഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കുക. ആയുധ വേഗത അളക്കാൻ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. നിർദ്ദിഷ്ട വോൾട്ടേജുള്ള പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്ത ബാറ്ററിയും സോളിനോയിഡ് ബാറ്ററി ടെർമിനലിൽ നിന്ന് സോളിനോയിഡ് സ്പീഡ് ടെർമിനലിലേക്ക് തുറന്ന സുവതന്ത്രം ഒരു സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടോറും ഒരു അമീറ്ററും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക. സ്പീഡ് അടച്ച് ആർപിഎം, കറന്റ്, വോൾട്ടേജ് റീഡിംഗ് എൻവയർ സ്പീഡ് ബുക്ളിറ്റിൻ = 188 ലെ സപൈസിഫിക്കേഷനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഈ ബുക്ളിറ്റുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കൃത്യമായ വോൾട്ടേജ് നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം വോൾട്ടേജ് അൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആർപിഎം ആനുപാതികമായി കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും കറന്റ് അടിസ്ഥാനപരമായി മാറിയിരിക്കുമെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായ ഡിവാലിയം നൽകാം. എൻവയർബാലം, കൃത്യമായ വോൾട്ടേജ് കൃത്യമാണെങ്കിൽ

ശരി, ബാറ്ററിയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാർബൺ പൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടേജ് നിർദ്ദിഷ്ട മുഖ്യതയിലേക്ക് ക്യാമ്പ്കാൻ കഴിയും. റെൻഡിംഗും 12-വോൾട്ട് ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാർബൺ പൈലിനെ 12-വോൾട്ട് ബാറ്ററികളിൽ റെൻഡിംഗ് മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുക. നിർദ്ദിഷ്ട കറന്റ് വരെയ്ക്ക് സോളിനോയിഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ, സോളിനോയിഡ് ഹോൾഡ്-ഇൻ വൈബ്രേഷൻ നിർദ്ദിഷ്ട കറന്റ് വരെയ്ക്ക് റിഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് അമീറ്ററിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പ്കാൻ. സ്പീഡ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കണക്ഷനുകൾ വീണ്ടെടുക്കുക. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇൻപുറയുന്ന തിരിയിൽ ഡിവാലിയം ചെയ്യുക:

പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഡിവാലിയം ചെയ്യുക

1. റെൻഡിയെ കറന്റ് വരെയും നോ-ലോഡ് വേഗതയും കരാങ്ക്ലിംഗ് മോട്ടോറിൻറെ സാധാരണ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2. തകരാറുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് വരെയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
 - "ലർഷണം" ഏതെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കാതെ തെങ്ങിനെ ആയ ബെയറിംഗുകൾ, വളഞ്ഞ ആർമേച്ചർ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ വലിപ്പമിടാൻ അനുവദിക്കുന്ന അയഞ്ഞ പോൾ ചുവടു.
 - ബി. മോർട്ട് ചെയ്ത ആർമേച്ചർ. വേർപെടുത്തിയ ശേഷം ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇത് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
 - ഗ്ലോബൽ ആർമേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡുകൾ. വേർപെടുത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുക.

3. ഉയർന്ന കറന്റ് വരെയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു:

- ടെർമിനലിലോ ഫീൽഡുകളിലോ നേർട്ടുള്ള ഒരു നിലം.
 - ബി. "ഫ്രോസ" ബെന്റിംഗുകൾ (കൈകാണി ആർമേച്ചർ തിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു).
4. കറന്റ് നൂൽകെട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് ഇൻപുറയുന്നവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
- ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട്, ഡിസഅസംബിൾ ചെയ്ത ശേഷം ആന്തരിക കണക്ഷനുകളും ഒരു ടെസ്റ്റ് ലാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടോറിൽ സർക്യൂട്ടും പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
 - തുറന്ന ആർമേച്ചർ കോയിലുകൾ. വേർപെടുത്തിയ ശേഷം കർമ്മയുടേറ്ററിൽ മോട്ടോയി കത്തിച്ച ബാറ്ററികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
 - തകർന്ന ബ്രഷ് സ്പ്രിംഗുകൾ, തെങ്ങിനെ ബ്രഷുകൾ, കർമ്മയുടേറ്ററി ബാറ്ററികൾകിടയിലുള്ള ഉയർന്ന ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷുകളും കർമ്മയുടേറ്ററും തമ്മിലുള്ള നല്ല സർവ്വീസ്കം തടയുന്ന മറ്റ് കാരണങ്ങൾ.

5. കുറഞ്ഞ നോ-ലോഡ് വേഗതയും കുറഞ്ഞ കറന്റ് വരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു:

- മോൾ കണക്ഷനുകൾ, തകരാറുള്ള ലിഡുകൾ, വൃത്തിയാക്കിയ കർമ്മയുടേറ്ററി, നമ്പർ 4 ന് കീഴിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എൻവയർ കാരണം ഉയർന്ന ആന്തരിക പരിശോധന. ഉയർന്ന ഫീൽഡിംഗും ഉയർന്ന

6. കറന്റ് വരെയും മോർട്ട് ചെയ്ത ഫീൽഡുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മോർട്ട് ചെയ്ത ഫീൽഡുകൾ സാധരിക്കുന്നവെങ്കിൽ, ഫീൽഡ് കോയിൽ അസംബിൾ മാറി മെച്യൂറേഷൻ പരീക്ഷണം പരിശോധിക്കുക.

വേർപെടുത്തുക സാധാരണയായി കരാങ്ക്ലിംഗ് മോട്ടോർ നന്നാക്കാനോ മാറിസ്ഥാപിക്കാനോ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ ഡിസഅസംബിൾ ചെയ്യുന്നു. സ്പീഡും ഉയർന്ന കറന്റും ഒരു മുൻകരുതലായി ശ്രദ്ധിക്കുക, കരാങ്ക്ലിംഗ് മോട്ടോർ ഡിസഅസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ കൂട്ടിപ്പോൾകൂടുതലോ സൂക്ഷ്മ ശ്രദ്ധയോടെ ധരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 1. സോളിനോയിഡ്, ലിവാർ ഹൗസിൽ, നോഡ് ഹൗസിൽ എൻവയർ ആപേക്ടീക സ്പ്രിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ മോട്ടോർ അതേ രീതിയിൽ വീണ്ടും കൂട്ടിപ്പോൾകൊണ്ടാകും. 2. സോളിനോയിഡ് മോട്ടോർ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് കോയിൽ കണക്ഷനും സോളിനോയിഡ് ഗ്ലോബൽ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ലിഡും വിചേരിക്കുക.

3. ബ്രഷ് ഇൻസുലേഷൻ പ്ലേറ്റുകളുള്ള മോട്ടോറുകളിൽ, പ്ലേറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക.

- തുടർന്ന് ബ്രഷ് ലീഡ് സ്കൂൾ നീക്കം ചെയ്യുക. ഇത് ബ്രഷ് ഹോൾഡറുകളിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ലിഡുകൾ വിച്ഛേദിക്കുക.
- 4. അറ്റോമിക് ഹോൾഡർ നീക്കം ചെയ്ത് കമ്യൂട്ടേറ്റർ എൻഡ് ഫ്രെയിം ഫീൽഡ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുക.
- 5. അറ്റോമിക് ഹോൾഡർ നീക്കം ചെയ്ത് നോഡ് ഹൗസിംഗും ഫീൽഡ് ഫ്രെയിമും ലിഡർ ഹൗസിംഗിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുക.
- 6. ലിഡർ ഹൗസിംഗിൽ നിന്ന് ആർമേച്ചറും ക്ലാച്ച് അസംബ്ലിയും നീക്കം ചെയ്യുക. 7. നോളിനോയിഡ് ലിഡർ ഹൗസിംഗിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി വേർപെടുത്തുക.

അണ്ടർകട്ടിലിന് നടുവിലേക്കിറങ്ങി ഫലമായി ശരിയടിക്കുക.
 ഡെൽകോ വെലി സർവീസ് ബുക്റ്റിൻ - 188-ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ
 ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ 2412, 2415, 3501, 3564, 3574.
 3599 എൻസിംഗുള്ള ക്ലാച്ച് ഓട്ടോമോട്ടീവുകൾ.
 അണ്ടർകട്ട് പാമ്പർത്തം ശിവാകണം. ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
 ഉള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവുകൾ കമ്യൂട്ടേറ്ററുകൾ അണ്ടർകട്ട് ചെയ്യാം.
 ആർമേച്ചറിൽ ഓപ്ഷണുകൾ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ, ഗ്ലൗണ്ടുകൾ
 എൻസിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പരിശോധിക്കണം:

അയത്ന കണക്ഷനുകൾ കടന്നു കടന്നു കമ്യൂട്ടേറ്റർ ബാറ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ. കുറാങ്ക്വീസ് മോട്ടോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മോഡം കണക്ഷനുകൾ കമ്യൂട്ടേറ്റർ ബാറ്റുകൾ ആർക്ട്രിംഗും കത്തുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ബാറ്റുകൾ വളരെ മോശമായി കത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, റീസർ ബാറ്റുകളിലെ ലിഡുകൾ വീണ്ടും സോൾഡർ ചെയ്യുകയോ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ അണ്ടർകട്ട് (നോഡ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ച്) അറിയുന്നില്ലാത്ത നടുത്തോ, കൂടാതെ കത്തിച്ച വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ലാത്തിൽ കമ്യൂട്ടേറ്റർ താഴ്ത്തുക. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒഴികെ ഇൻസുലേഷൻ അണ്ടർകട്ട് ചെയ്യണം.

1. ഓപ്ഷണുകൾ സാധാരണയായി അമിതമായി റീപേയ്മെന്റ് ക്ലാങ്ക്വീസ് പീരിഡുകൾ മൂലമാണ് ഓപ്ഷണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ഓപ്ഷണിന് സഹായികാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാധ്യതയുള്ള സമയം കമ്യൂട്ടേറ്റർ റീസർ ബാറ്റുകളിലാണ്. പരിശോധിക്കുക
2. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ- ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഗ്ലൗണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആർമേച്ചർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൗണ്ടിൽ ആർമേച്ചർ കറക്ട് ചെയ്യുക

വ്യതിയാനം

ഡ്രൈവ്, ആർമേച്ചർ, ഫീൽഡുകൾ എൻസിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രീസ് ലയിക്കുന്ന ലായകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ വ്യതിയാനം കാരണം ഇവ ഡ്രൈവിലെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലയിപ്പിക്കുകയും ആർമേച്ചറിലെയും ഫീൽഡ് കോയിലുകളിലെയും ഇൻസുലേഷൻ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഡ്രൈവ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മിനറൽ സ്പ്രിംഗ് ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് വ്യതിയാനം. ഡ്രൈവ് വ്യതിയാനം തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക.




കമ്യൂട്ടേറ്റർ വ്യതിയാനം നമുക്ക് 00 സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യതിയാനം. കമ്യൂട്ടേറ്റർ വ്യതിയാനം ഒരിക്കലും എമറി തുണി ഉപയോഗിക്കരുത്.

ബ്രഷുകളും ഹോൾഡറുകളും

ബ്രഷുകളുടെ തേയ്മാനം പരിശോധിക്കുക. പുതിയ ബ്രഷുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ അമിതമായി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം. ബ്രഷ് ഹോൾഡറുകൾ വ്യതിയാനമുണ്ടാകുന്നു ബ്രഷുകൾ ഹോൾഡറുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കുക. ശരിയായ പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകുന്നതിന് ബ്രഷ് ഉപരിതലം മുഴുവൻ കമ്യൂട്ടേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിക്കണം. ബ്രഷ് സ്പ്രിംഗുകൾ ബ്രഷുകൾക്കും കമ്യൂട്ടേറ്ററിനും ഇടയിൽ ദൃഢമായ സമീപിക്കും നൽകുന്നതിന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൈകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുക. സ്പ്രിംഗുകൾ വികലമായതോ നിറം മങ്ങിയതോ ആണെങ്കിൽ, അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം.

ആയുധശേഖര സേവനം


ആർമേച്ചർ കമ്യൂട്ടേറ്റർ തേയ്മാനം വ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ, വ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ, വ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ, അലൈൻമെന്റ് ഉയർന്ന ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ, കമ്യൂട്ടേറ്റർ തിരിച്ചറിയുക കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ആർമേച്ചർ ഒരു ലാത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം. തുടർന്ന് ഇൻസുലേഷൻ 1/32 ഇഞ്ച് വീതിയിലും 1/32 ഇഞ്ച് ആഴത്തിലും അണ്ടർകട്ട് ചെയ്യണം. കൂടാതെ അണ്ടർകട്ടിന്റെയോ ചെർട്ട് പാട്ടിയുടെയോ അപരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വ്യതിയാനം. ഈ നടപടികളിൽ അവസാന ഘട്ടമാണ് നിലയിൽ, കമ്യൂട്ടേറ്റർ നമുക്ക് 00 സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലഘുവായി മണൽ പുരട്ടി അപരം ക്ലാങ്ക്വീസ് ഏതെങ്കിലും ബാറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യണം.



ചിത്രം 7-ആന്തരിക മോട്ടോഴ്സ് സർക്യൂട്ടുകൾ

കോൺക്രീറ്റ് മോട്ടോഴ്സ്

1.1-156 സർവീസ് ബുക്ളിറ്റിൻ



ചിത്രം 8-ആന്തരിക സോളിനോയിഡ് സർക്യൂട്ട് (ചിത്രീകരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി "x" ഉം "y" ഉം ടെർമിനലുകൾ നീക്കിയിരിക്കുന്നു.)

ഒരു ഹാക്സോ ബാലഡ് പോലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ മുകളിൽ പിടിപ്പിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സിമിതി ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചർ കോറിൻറെ വിസ്തൃതിക്ക് മുകളിൽ ബാലഡ് വൈബ്രേറ്റർ ചെയ്യും. ബാറ്ററികൾക്കിടയിലുള്ള ഷോർട്ട്സിംഗ് ചിലപ്പോൾ ബാലഡ് കോർക്കിടയിലുള്ള ചെർട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ ഉണ്ടാകുന്നു. സോളിഡുകൾ വ്യതിയാലാകുന്നതിനുള്ള ഈ ഷോർട്ട്സിംഗ് ഇലിമെന്റുകൾ 3, 110-

വോൾട്ട് സെസ്സ് ലാർജ്ജ് സെസ്സ് പോയിന്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആർമേച്ചറിലെ ഗ്ലോബ്ബിൾ ഗ്ലോബ്ബിൾ കണിടുന്നതിനും, ഒരു സെസ്സ് പോയിന്റ് കർമ്മയുടേറിൻറെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് കോറിനോ ഷാഫ്റ്റിലോ സിംഗിൾകൂട്ട്പോൾ വിളക് കർമ്മയുടേറിൻറെ, ആർമേച്ചർ ഗ്ലോബ്ബിൾ ചെയ്യാവുന്നതും. അതിനായി നിന്നു ക്ലോൺഡിൾ കാലയളവുകൾ മൂലമോ കർമ്മയുടേറിൻ ബാറ്ററികൾക്കും സിസ്റ്റം കർമ്മയുടേറിൻ റിസിസ്റ്റം ഇടയിൽ ബാലഡ് പോസി അടിത്തട്ടുകൂട്ടുന്നതിൽ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലേഷൻ പരാജയത്തിൻറെ ഫലമായാണു ഗ്ലോബ്ബിൾ സോലിക്യൂട്ടിൻ.



ഫീൽഡ് കോയിൽ പരിശോധനകൾ ചിത്രം 7-ലെ വയറിംഗ് ഡയഗ്രാമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം സർക്യൂട്ടുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സെസ്സ് ലാർജ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ഫീൽഡ് കോയിലുകളുടെ ഗ്ലോബ്ബിൾ ജോപ്പിംഗുകളും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.

ഗ്ലോബ്ബിൾ - മോട്ടോറിൽ സാധാരണയായി ഒന്നോ അതിലധികമോ കോയിലുകൾ ഗ്ലോബ്ബിൾമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ഗ്ലോബ്ബിൾ കണിടുന്നുകൾ വിചാരമേൽക്കണം. 110-വോൾട്ട് സെസ്സ് ലാർജ്ജിൻറെ ഒരു ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് കണിടുന്നുകൾക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുക. വിളക് കർമ്മിപ്പാൽ, ക്ലോബ്ബിൾ ഒരു ഫീൽഡ് കോയിലിലേക്കും ഗ്ലോബ്ബിൾ ചെയ്തിരിക്കും. അത് നന്നാക്കുകയോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യണം. ഗ്ലോബ്ബിൾ കണിടുന്നുകൾ വിചാരമേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയില്ല. ഫീൽഡ് കോയിലുകളുടെ അറ്റങ്ങളിലേക്ക് കണിടുന്ന സെസ്സ് ലാർജ്ജ് ലിഡുകൾ തുറക്കുന്നു. വിളക് പരകാരികളുടെ ഫീൽഡ് കോയിൽ.

ഫീൽഡ് കോയിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുക. ഫീൽഡ് കോയിൽ നീക്കം ചെയ്ത ഒരു പോൾ ഷൂ സർക്യൂട്ട് വൈൽഡ് ഫീൽഡ് കോയിലുകൾ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് അസംബ്ലിയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യാം. ഫീൽഡ് ഫീൽഡിൻറെ വക്രികരണം തടയാൻ ഒരു പോൾ ഷൂ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പോൾ ഷൂകൾ മുറുകുകൂട്ട്പോൾ ഫീൽഡ് കോയിലുകളുടെ ഷോർട്ട്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബ്ബിൾ തടയാൻ ഫീൽഡ് കോയിലുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതു ആവശ്യമാണ്. പോൾ ഷൂവിൻറെ ഒരു വശത്ത് ഒരു നിന്നു ലിഡും മറുവശത്ത് ഒരു ചെറിയ ലിഡും ഉള്ളിടത്ത്, ചിത്രം 9-ലെ കോയിൽ സോളിനോയിഡ് പോൾഡിൽ ലോൾ ലിഡ് കൂട്ടിപ്പോൾക്കണം- അർമേച്ചർ ഭാരമേൽക്കുന്നതിൻറെ ദിശ, അങ്ങനെ അത് പോൾ ഷൂവിൻറെ പിന്നിലുള്ള (മുൻവശത്ത്) അറുമായി മാറുന്നു.

സോളിനോയിഡ് പരിശോധനകൾ ഒരു അടിസ്ഥാന സോളിനോയിഡ് സർക്യൂട്ട് ചിത്രം 8-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സോളിനോയിഡുകൾ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യസ്തമാകാൻപോകാൻപോകാൻ, പക്ഷെ നിർദ്ദിഷ്ട വോൾട്ടേജുള്ള ഒരു ബാറ്ററി, ഒരു സർവീസ്, ഒരു അർമേച്ചർ എൻറിവ രണ്ടു സോളിനോയിഡ് വിൻഡിംഗുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പരിശോധനയായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. സോളിനോയിഡിൽ നിന്നു എലിലാ ലിഡുകളും വിചാരമേൽക്കുന്നതിനും, സോളിനോയിഡ് സർവീസ് ടെർമിനലിലേക്കും റെസ്റ്റാർമെന്റേ സർവീസ് ടെർമിനലിലേക്കും () കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും പോലെയെ സെസ്സ് കണിടുന്നുകൾ നടത്തുക, പോൾഡിംഗ് വൈൻഡിംഗ് പരിശോധിക്കുക (ചിത്രം 9). സർവീസ് ബുക്ളിറ്റിൽ, 188-ൽ വ്യക്തമാക്കിയ മൂല്യത്തിലേക്ക് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ക്യാമ്പ്കുന്നതിനും ആർമേച്ചർ റിഡിംഗിൻറെ സഹസംബ്ലിക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനും കാർബൺ പൈൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഉയർന്ന റിഡിംഗ് ഒരു ഷോർട്ട് ചെയ്ത പോൾഡിംഗ് വൈൻഡിംഗിനെയും ക്ലോബ്ബിൾ അതിൻ പരിശോധനയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുൾ-ഇൻ വൈൻഡിംഗ് പരിശോധിക്കാൻ സോളിനോയിഡ് സർവീസ് ടെർമിനലിൽ () നിന്നു സോളിനോയിഡ് മോട്ടോർ () അല്ലെങ്കിൽ () ടെർമിനലിലേക്ക് (ചിത്രം 10) ബന്ധിപ്പിക്കുക.

ഗ്ലോബ്ബിൾ പരിശോധിക്കാൻ, "x" (ചിത്രം 9) ൽ നിന്നും "y" (ചിത്രം 10) ൽ നിന്നും സോളിനോയിഡ് കേസിലേക്ക് (കാണിച്ചിട്ടില്ല) ബാറ്ററി ലിഡ് നീക്കുക. അർമേച്ചർ ചിത്രം 10-ലെ കോയിൽ സോളിനോയിഡ് പൂജ് വായിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ, വൈൻഡിംഗ് ഗ്ലോബ്ബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പുൾ-ഇൻ വൈൻഡിംഗ്



കർമ്മകൃതി മോട്ടോഴ്സ്

1-156 സർവീസ് ബുക്സ്

കുറിപ്പുകൾ